



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川轩城首创建设工程有限公司	陪同人员	李信
受审核部门	质安部	预计整改 完成日期	2022. 8. 20

不符合事实描述:

查在用检测设备焊接检验尺、红外线测温仪、地面检漏仪, 不能提供有效校准或检定证书。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款

☒ GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重

☒一般

审核员: 王平

审核组长: 王平

受审核方代表: 何国

日期: 2022. 8. 17

日期: 2022. 8. 17

日期: 2022. 8. 17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施验证有效。

审核员: 王平

日期: 2022. 8. 22