



测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	遥测终端机功耗电流检验过程		企业部门	研发中心		
被测参数 要求	参数 M	<60mA	导出计量要求	最大允许误差	±10mA	
	公差 T	60mA		允许不确定度	U=6.67mA (k=2)	
	其他要求	无		其他要求	无	
测量过程要素控制状况:						
过程要素	计量特性				是否满足 计量要求	
测量设备名称	测量范围	测量不确定度	测量误差	其他特性	满足	
数字万用表	(0-200) mA	/	0.2mA	/		
测量过程控制规范编号	HTZH-CL-GF-2021-01 《遥测终端机功耗电流检验过程控制规范》				满足	
测量方法编号	依据标准 Q/3701HTZH002-2021 《遥测终端机》				满足	
环境条件	(20-25) °C, 湿度<70%RH。				满足	
操作人员姓名	宋丽俊, 培训后上岗				满足	
测量不确定度评定方法	见《遥测终端机功耗电流检验过程不确定度评定》附录 A				满足	
有效性确认方法	见《遥测终端机功耗电流检验过程有效性确认记录》附录 B				满足	
测量过程监视方法、 监视记录及控制图绘制	见《遥测终端机功耗电流检验过程监视统计记录及控制图》附录 C				满足	
综合评价	审核记录: 1. 查《遥测终端机功耗电流检验过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次, 满足该测量过程要求。 2. 查该测量过程要素: 测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3. 查该测量过程不确定度评定方法正确。 4. 查该测量过程有效性确认方法正确, 满足测量过程控制要求。 5. 查该测量过程监视记录, 在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)					

审核日期: 2022 年 9 月 17 日

审核员:

企业部门代表: