



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EnMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江苏华成协弘科技有限公司	陪同人员	王胜友
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2022.10.1

不符合事实描述：经审核发现，2021 年公司的能源绩效为：单位产品能耗 356.79 Kgce/台、单位产值能耗为 0.66tce/万元，2022 年 1-8 月份单位产品能耗为 536.6Kgce/台、单位产值能耗 1.15tce/万元，2022 年 1-8 月份的能源绩效高于 2021 年很多，企业没有进行原因分析并制定控制措施；

上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 10.1 条款
☒ RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.6.4 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：1 李: 涛. 审核组长：1 李: 涛. 受审核方代表：1 李: 涛. 日期：2022.9.30 日期：2022.9.30 日期：2022.9.30

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施有效。

审核员：1 李: 涛. 日期：2022.10.1



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：经审核发现，2021 年公司的能源绩效为：单位产品能耗 356.79 Kgce/台、单位产值能耗为 0.66tce/万元，2022 年 1-8 月份单位产品能耗为 536.6Kgce/台、单位产值能耗 1.15tce/万元，2022 年 1-8 月份的能源绩效高于 2021 年很多，企业没有进行原因分析并制定控制措施；

纠正情况：

1. 新产品即将进入最终调试阶段，新产品即将投入生产。
2. 已完成对新员工的培训。
3. 销售不停开发客户中。

原因分析：

1. 因公司发展方向调整，今年将整体目标大之固定在新产品的研发上，导致生产产量降低，产值降低，所以产值降低，所以产值能耗和产量能耗偏高。
2. 因客户不断提出我们已销售产品的各类新要求，我们在不断维护顾客的同时，不停地对在产品进行升级改造，导致产量降低，产值降低，所以产值能耗和产量能耗偏高。
3. 因疫情影响，每年四月份和五月份工厂停工，原材料无法采购，导致产量降低，产值降低，所以产值能耗和产量能耗偏高。

纠正措施：

1. 今年公司的新产品研发成功在即，新产品研发成功后，会大幅度改善在产品过度能耗的问题，将市场占有率占据一定主动地位，会大幅度改善目前公司的销售业绩。
2. 公司推出的新产品将逐步替代老产品推销给老客户，进一步拓展公司的销售业绩和订单数量。
3. 加强对新员工的销售能力和专业技术的培训，让新招收员工可以更加地跟客户介绍我们的产品优势和公司的优势，从而发展更多的新客户，拿到更多的新订单。

预定完成日期：2022.10.1

举一反三检查情况：

经检查，已进行了分析

受审核方纠正措施有效性的验证：

1. 新产品即将进入最终调试阶段，新产品即将投入生产。
2. 已完成对新员工的培训。
3. 销售不停开发客户中。

验证人：日期：

夏南志金

2022.10.1

受审核方代表：日期：

夏南志金

2022.10.1

员工培训记录

编号: QR-3-09

序号: 01

培训时间	2022.10.1	培训内容	GB/T23331-2020idtISO50001:2018 标准 10.1 条款 RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.6.4 条款
参加部门	工程部	讲授人	顾燕丰
参加人员	顾燕丰、顾宇金、石加友、周英		
培训内容摘要			
1. 能源管理手册 2. GB/T23331-2020idtISO50001:2018 标准 10.1 条款 3. RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.6.4 条款 4. 能源管理制度			
考核形式	口试	培训效果评价	通过培训, 公司工程部员工已掌握了能源管理体系审核的大体内容, 达到了培训目的, 本次培训有效。

纠正情况：

1. 新产品即将进入最终调试阶段，新产品即将投入生产。
2. 已完成对新员工的培训。
3. 销售不停开发客户中。

原因分析：

1. 因公司发展方向调整，公司今年将整体目标大方向定在新产品的研发上，所以导致生产的产量降低，故而导致产值降低，所以产值能耗和产量能耗偏高。
2. 因客户不断提出我们已销售产品的各类新要求，我们在不断维护顾客的同时，不停地对老产品进行升级换代，导致产量降低、产值降低，所以产值能耗和产量能耗偏高。
3. 因我们公司原来的老客户（宁波金田投资）丢失，今年市场部销售额大幅度下降，导致产量和产值的降低，所以产值能耗和产量能耗偏高。
4. 因受疫情影响，今年四月份和五月份工厂停工，原材料也无法采购，导致产量降低、产值降低，所以产值能耗和产量能耗偏高。
5. 因今年新招收销售员工销售能力和专业技术的不熟练，导致销售市场举步维艰，新客户开发速度较慢，拿不到大的订单，导致产量降低、产值降低，所以产值能耗和产量能耗偏高。

纠正措施：

1. 今年公司的新产品研发成功在即，新产品研发成功后，会大幅度改善老产品过度耗能的问题，将在市场上占据一定主动地位，会大大改善目前公司的销售业绩。
2. 公司推出的新产品讲逐步替代老产品推销给老客户，进一步拓展公司的销售业绩和订单数量。
3. 加强对新员工的销售能力和专业技术的培训，让新招收员工可以更好地跟客户介绍我们的产品的优势和公司的优势，从而发展更多的新客户，拿到更多的新订单。
4. 公司将引进更多新型高效的生产设备，用于新产品的生产，从而大大降低能源的消耗。

验证：

1. 新产品即将进入最终调试阶段，新产品即将投入生产。
2. 已完成对新员工的培训。
3. 销售不停开发客户中。