



编号: 0687-2022

不符合项报告

企业名称:	君品集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 谢红峰	
不符合事实描述: 检查生产部(金加工生产车间), 现场在用的编号 IB136661 的(0-10) mm 百分表, 经核实已列入《测量设备台帐》管理, 但未送检溯源, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条款。 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ____; 审核员(签名) 崔春岭 陪同人员(签名) 谢红峰 企业部门代表(签名) 谢红峰 日期: 2022. 11. 18			
纠正措施: ① 由于送检人员疏忽, 未将编号 IB3661 的(0-10) mm 百分表送检, 现已立即送往检测机构校准该百分表 ② 查看现有在用量具, 有无类似情况, 并落实纠正措施。 企业部门代表签名: 谢红峰 审核员签名: 崔春岭			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 吴孝平 日期: 2022. 11. 18			

可另附页

