



编号: 1006-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	深圳市安车检测股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 行政部		陪同人员: 邓宁芳	
不符合事实描述: 查《2022 年度测量管理体系内审检查表》上内审员签名有“邓宁芳”、“张程”。行政部未提供出该两名人员参加内审员培训的记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.1.2 能力和培训”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>张程</u> 陪同人员(签名) <u>邓宁芳</u> 企业部门代表(签名) <u>邓宁芳</u> 日期: 2022 年 11 月 15 日			
纠正措施: 立即组织公司职能部门和内审员学习 GB/T19022-2003 标准, 并及时联系培训机构报名参加内审员专业培训学习。查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>邓宁芳</u> 审核员签名: <u>张程</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>张程</u> 日期: 2022 年 11 月 15 日			

可另附页