



编号: 0055-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	广东新宏泽包装股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 物流采购中心 陪同人员: 苏慕菊			
不符合事实描述: 抽查计量校验外部供方名录, 提供有东莞市帝恩检测有限公司的合格供方评价记录, 但未能提供供方最新有效的相关资质。			
不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 6.4			
不符合程度: 主要不符合 / ; 次要不符合 01 ;			
审核员(签名) 邱相臣 陪同人员(签名) 苏慕菊			
企业部门代表(签名) [Signature]			
日期: 2022. 11. 19			
纠正措施: 1. 已对相关人员进行标准条款的培训; 2. 已收集外部供方“东莞市帝恩检测有限公司”最新版的有效资质。			
企业部门代表签名: [Signature] 审核员签名: 邱相臣			
纠正措施完成情况: 整改基本符合要求, 同意关闭不符合项, 待下次现场再验证			
审核组代表签名: 邱相臣 日期: 2022. 11. 24			

可另附页