



编号: 1295-2022

不符合项报告

企业名称:	广东擎鼎科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 产品事业部		陪同人员: 邓双喜	
不符合事实描述: 查产品事业部出厂编号为 293-240 的“数显千分尺”的校准证书, 证书编号为 H220509009005, 校准日期为 2022 年 05 月 13 日。企业未提供出对该“数显千分尺”校准证书的计量确认验证记录。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2010 标准条款 “ 7.1.1 计量确认总则” 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>刘磊</u> 陪同人员(签名) <u>邓双喜</u> 企业部门代表(签名) <u>邱波</u> 日期: 2022 年 12 月 28 日			
纠正措施: 立即对该出厂编号为 293-240 的“数显千分尺”校准证书进行计量确认验证完成确认记录, 并检查其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>邱波</u> 审核员签名: <u>刘磊</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>刘磊</u> 日期: 2022 年 12 月 28 日			

可另附页