



华荣科技

华荣科技股份有限公司测量管理体系文件

WAROM/CQR12-02

冲击锤测量过程设计书

CLGC-A-06

设计: 柳建波

审核: 张伟

批准: 王明生

受控状态: 受控

发放号: 01

2017-10-15发布

2017-10-20实施

华 荣 科 技 股 份 有 限 公 司

计量要求的导出										
被测量(参数)名称	测量范围	最大允许误差/允 许不确定度	分辨力	环境要求	其他计量要求					
冲击锤	1kg	±2g	/	(20±5) °C	/					
测量设备的选择										
过程要素	计量特性				是否满足规定的计 量要求					
	测量设备	量程	准确度等级/误差	分辨力						
电子秤	(0~3)kg	±1g	0.2g	/	符合					
测量过程影响量										
影响因素	拟控制的范围			监测的设备和方法						
测量人员	需经培训合格后上岗			上岗资格证书						
测量设备	使用经确认合格的设备			核查标准 ((0~3) kg 电子秤) 及定期监视						
测量方法	按测量规范进行测量			定期的监视						
测量环境	应在测量规范规定的环境条件下测量			定期的监视						
测量人员要求										
能力要求:										
<input checked="" type="checkbox"/> 测量基础知识 <input type="checkbox"/> 试验方法 <input checked="" type="checkbox"/> 视力 <input type="checkbox"/> 体能 <input type="checkbox"/> 年龄 <input type="checkbox"/> 性别 <input type="checkbox"/> 其他:										
资格鉴定方式:										
<input type="checkbox"/> 经验认可 <input checked="" type="checkbox"/> 内部培训 <input type="checkbox"/> 定期考核 <input type="checkbox"/> 外部培训										
形成测量规范和记录										
规范名称(编号): 冲击锤质量校准规范										
记录名称(编号): CQRJL-JJF-01-01										
测量不确定度评定结果										
$k=1.2$ $k=2$										
具体见测量不确定度评定报告。										
测量过程的实施和确认										

华荣科技股份有限公司

测量过程设计书

CQR12-02 No. _____

测量过程名称	冲击锤质量校准过程	设计类别	<input type="checkbox"/> 新过程 <input checked="" type="checkbox"/> 现有过程的完善 <input type="checkbox"/> 过程的更改() <input type="checkbox"/> 其他:		
被测对象的描述					
对象名称或类别: 冲击锤 (质量)					
测量类别: <input checked="" type="checkbox"/> 进料检验 <input type="checkbox"/> 过程检验 <input type="checkbox"/> 出厂检验 <input checked="" type="checkbox"/> 型式试验 <input type="checkbox"/> 其他:					
测量要求识别					
测量要求来源	<input type="checkbox"/> 产品图纸; <input checked="" type="checkbox"/> 产品标准: GB 3836.1-2010 爆炸性气体环境用电气设备 第一部分通用要求 24.4.3.1 所规定冲击试验装置。 <input type="checkbox"/> 招标文件、合同文件; <input checked="" type="checkbox"/> 现有测量规范: 冲击锤校准规范 WAROM/CQC-JJF-01 <input type="checkbox"/> 公司技术规范; <input type="checkbox"/> 法律法规; <input type="checkbox"/> 其他:				
测量要求概述	1) 冲击锤的质量偏差不超过±5g; 2) 冲击锤的质量应为 1kg, 直径为 25mm 的半球形淬火钢制冲击锤头, 冲击锤头半径应为 R12.5mm。 3) 测量环境要求为 (20±5) °C				
测量要求的导出					
被测量(参数)名称	测量范围	最大允许误差/允许不确定度	分辨力	环境要求	其他计量要求
冲击锤	1kg	±5g	/	(20±5) °C	/

实际的测量过程描述：

按测量规范要求的方法进行测量。

是否能达到规定的计量要求：

经对冲击锤质量校准过程的被测量参数的技术要求、测量过程的计量特性、测量设备的计量特性、测量过程方法进行核查、确认，符合质量校准过程的设计要求及计量要求。

测量控制方法

用核查标准 控制图 外部比对 多设备比对 多方案比对 重复性分析 再现性分析
日常检查 其他：冲击试验装置校准记录

备注