



编 号: 0031-2017-2020

不符合项报告

企业名称: 广东联塑科技实业有限公司		不符合报告编号: 2020072801	
企业下属部门: 计量质量检测中心		陪同人员: 黄云志	
不符合事实描述: 查检测实验室用于实验预处理的冷藏冷冻柜 (编号 THY-116) 的计量确认记录《仪器设备检定/校准结果验收表》中给出的验证结果: 温度设置 0℃, 校准结果中温度平均值有 1.7℃、-1.6℃、-1.4℃等, 对应的实验方法要求包括: (0±1)℃和 (0±2)℃。判定为不满足使用要求, 但未提供对应的使用限制说明。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 7.1.4 计量确认过程记录</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____; 审核员(签名) _____ 陪同人员(签名) _____ 企业职能部门代表(签名) _____ 日期: 2020. 7. 28			
纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: _____ 审核员确认签名: _____ 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: _____ 日期: _____			



编 号: 0031-2017-2020

不符合项报告

企业名称: 广东联塑科技实业有限公司

不符合报告编号: 2020072802

企业下属部门: 生产制造中心铜件车间

陪同人员:

不符合事实描述:

抽查生产制造中心铜件车间地磅 (编号 WTJ0003) 经广东联塑计量质量检测中心校准, 证书编号 WYJ2020030023, 证书未标注检定分度值, 与 JJG539-2016 要求不符。

不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 7.2.4 测量过程记录

不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 √ _____;

审核员 (签名) _____ 陪同人员 (签名) _____

企业职能部门代表 (签名) _____ 日期: 2020. 7. 28

纠正措施:

纠正措施实施部门代表签名:

审核员确认签名:

纠正措施完成情况:

审核组代表签名:

日期:



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-08 不符合项报告（06 版）
