







## 不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS    ■50430    ■EMS    ■OHSMS EC:监查 1,E:监查 1,O:监查 1		
受审核方	河北元美建筑安装工程有限公司		
受审核部门	在建项目部	陪同人员	陈晨
<p>不符合事实描述:</p> <p>查看在建项目, 现场未按要求配置消防设备。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 10.5.2 条款:     <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款     <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:     审核组长:     受审核方代表:  日期: 2020.10.26    日期: 2020.10.26    日期: 2020.10.26</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>提供次日现场照片, 培训记录.</p> <p>经验证, 采取的措施有效.</p> <p>审核组长:     日期: 2020.10.26</p>			





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求,在建项目现场配置灭火器.

纠正情况:

由在建项目部对在现场配置符合要求的灭火器.

原因分析:

对在建项目人员培训欠缺.

纠正措施:

针对此部和在建项目人员进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题.

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,能够有效防止类似问题发生.

受审核方代表:

王淑芬

日期: 2020.10.25











## 培 训 记 录

时 间	2020.12.25	地 点	办公室
主 讲	王淑芬		
参加人员	工程部全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准的 8.2/10.2 条款内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p>评价人： 王淑芬</p> <p>2020 年 12 月 25 日</p>		