



编号: 0228-2019-2020

不符合项报告

企业名称: 郑州永邦测控技术有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 质量部	陪同人员: 卢江超
不符合事实描述: 查质量部检验现场新进的编号为 04000168, 型号规格为 TL5502A 耐压测试仪, 未提供出检定校准证书, 经确认未送检。	
不符合认证审核准则条款号: <u>7.3.2 溯源性的要求</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合: <u>√</u>; 审核员(签名) <u>郭永波</u> 陪同人员(签名) <u>卢江超</u> 企业部门代表(签名) <u>郭永波</u> 日期: 2020 年 12 月 5 日	
纠正措施: 1. 立即对 TL5502A 耐压测试仪进行送检 2. 查看其它设备有无类似情况, 一并解决 企业部门代表签名: <u>郭永波</u> 审核员签名: <u>郭永波</u>	
纠正措施完成情况: <u>无类似情况, 纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>郭永波</u> 日期: <u>2020.12.5</u>	

可另附页