




不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	江西嘉佳和装配式建筑有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	潘春江
不符合事实描述： 现场查看到化学品（钢筋用的防腐剂）摆放在钢筋网组装工序旁，同时未能提供 MSDS， 不符合化学品存放管理要求， 上述事实不符合： ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001：2018 标准 8.1 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：文波 审核组长：文波 受审核方代表：  日 期：2021-1-7 日 期：2021-1-7 日 期：2021.1.7			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。  审核员：李芳 日期：2021.1.8			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看到化学品（钢筋用的防腐剂）摆放在钢筋网组装工序旁，同时未能提供 MSDS，不符合化学品存放管理要求。

纠正情况:

要求相关人员将化学品（钢筋用的防腐剂）存储在固定的化学品仓库，并张贴相应的 MSDS。

原因分析:

相关人员对环境、职业健康安全意识淡薄，没有认识到环境、职业健康安全的重要性

纠正措施:

组织学习 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求;

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人:

日期:



受审核方代表:

日期:

2021.1.8

培训记录及培训效果评价表

JL/QEO-09

时间	2021.1.8	培训题目： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5/7.1.3 条款 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求	培训教师	熊应兵
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员名单（共 6 人）： 邓军、胡明晓、蔡偲杰、吴涛、文红斌、张自明等人员				
培训内容摘要： 特种设备、测量设备、化学物品的规范管理。				
考核方式及成绩： 经当场口试，全部合格				
				
培训有效性评价：通过培训，使员工掌握产品相关知识及标准中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。 熊应兵 2021.1.8				
培训有效率：100%				
备注：				

危险品
放置区



防锈漆

MSDS

性状	危险	
油漆闪点:约 34° C. 主要有害成份: 200#汽油:爆炸_上限% (V/V) 爆炸下限% (V/V) 6.0: 1.3 饱和蒸汽压(KPa): 1.33(32° C) -.	产品内所含溶剂为易燃性和挥发性有机物质, 若与空气接触, 积聚到一定浓度极限时, 一旦接触明火、火花、静电或高热, 很容易引起火灾。燃烧时放出一-氧化碳, 二氧化碳有毒气体	
	安全运输、涂装及储存	
	搬运时要轻装轻卸, 防止包装和容器破损。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输时严禁与食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋、防高温。中途停留时应远离火种热源。避免与氧化剂接触。运输车辆要有接地装置, 防止静电的积聚。 储存于阴凉, 通风的库房, 远离火种, 热源。库温不宜超过 40° C。 保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。 施工及待干过程要有良好的通风环境, 保证的持续流通的新鲜空气, 施工者应注意配戴防护用品, 避免人体接触油漆的吸入溶剂, 并注意防火、安全。	
急救措施	防护措施	灭火材料.
●皮肤接触:脱去污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ()眼睛接触:立即提起眼睑, 用大量流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟, 就医。 ●食入:饮足量温水, 催吐, 就医。 ●吸入:迅速脱离现场至空气新.鲜处, 保持呼吸道畅通, 呼吸困难时给输氧, 如呼吸及心跳停止, 立即进行人工呼吸和心脏按摩术, 就医。	()呼吸系统防护:空气中浓度超标时, 佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应.该佩戴空气呼吸器。 ()眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 .●身体防护:穿一般作业防护服 ●手防护:戴橡胶耐油手套 ●其它防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水, 工作完毕, 淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。	●用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、1211、 砂土。喷水冷却容器, 可能的话将容器从火场移至空旷处。

