



编号: 0292-2020

不符合项报告

企业名称: 瑞瑶环境科技有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 技术研发部	陪同人员: 石文君
不符合事实描述: 查品质部执行的技术标准 CJ/T233-2016《建筑小区排水用塑料检查井》, 现行有效, 但未盖受控印章。 不符合认证审核准则条款号: <u>6.2.1 程序</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>刘复华</u> 陪同人员(签名) <u>石文君</u> 企业部门代表(签名) <u>石文君</u> 日期: 2021 年 01 月 09 日	
纠正措施: 1. 立即对 CJ/T233-2016《建筑小区排水用塑料检查井》现行技术标准加盖受控印章。 2. 对公司所有现行技术标准进行排查, 对类似问题一并解决。 企业部门代表签名: <u>石文君</u> 审核员签名: <u>刘复华</u>	
纠正措施完成情况: <u>全部制定的纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>杨永强</u> 日期: <u>2021</u> 年 <u>1</u> 月 <u>9</u> 日	

可另附页