



编号: 0292-2020

不符合项报告

企业名称: 瑞瑶环境科技有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 品质部	陪同人员: 余亮
不符合事实描述: 查品质部实验室机械性能检验现场, 检测环境温度的“数显温湿度表”, 未粘贴计量确认标识, 经确认该数显温湿度表未送检。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>鞠永振</u> 陪同人员(签名) <u>余亮</u> 企业部门代表(签名) <u>余亮</u> 日期: 2021 年 01 月 09 日	
纠正措施: 1. 立即将数显温湿度表送检测站检定/校准。 2. 排查公司现用测量仪器/设备, 对类似问题一并整改。 企业部门代表签名: <u>余亮</u> 审核员签名: <u>鞠永振</u>	
纠正措施完成情况: <u>企业制定的纠正措施有效。</u> 审核组代表签名: <u>鞠永振</u> 日期: 2021 年 1 月 9 日	