



编号: 0145-2018-2021

不符合项报告

企业名称: 牡丹江北方油田机械有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 程绍军
<p>不符合事实描述: 现场抽查磁粉探伤报告: 产品名称: 转换接头, 记录日期 2021.04.03 检验人: 王孝国。记录无编号及未按规定出保存期限。</p> <p>不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准的 6.2.3 条款 记录</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>;</p> <p>审核员(签名) <u></u> 陪同人员(签名) <u></u></p> <p>企业部门代表(签名) <u></u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021. 4. 30</p>	
<p>纠正措施:</p> <p>1 对“转换接头磁粉探伤报告”规定出保存期限 3 年。对记录进行编号管理, 予以追溯。</p> <p>2 对其他记录进行检查, 保证不再发生类似的问题, 对有关人员进行培训, 保证培训有效。</p> <p>企业部门代表签名: <u></u> 审核员签名: <u></u></p>	
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改措施已落实。验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u></u> 日期: 2021. 4. 30</p>	

可另附页