



编 号: 0235-2019-2021

不符合项报告

企业名称: 连云港腾越电子科技有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 刘绪龙
不符合事实描述: 查生产部使用的出厂编号为 ty04-0000017 的螺纹塞规, 其校准证书编号 20191009362018, 校准日期 2019 年 11 月 20 日, 到期未送检。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>刘复军</u> 陪同人员(签名) <u> </u> 企业部门代表(签名): <u> </u> 日期: 2021 年 01 月 14 日	
纠正措施: 1. 立即对编号为 ty04-0000017 的螺纹塞规送检, 2. 检查公司所有的测量设备如有类似问题, 举一反三解决。 企业部门代表签名: <u> </u> 审核员签名: <u>刘复军</u>	
纠正措施完成情况: <u> </u> 审核组代表签名: <u> </u> 日期: <u>2021.1.14</u>	

可另附页