



编 号: 0011-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 东营同博石油电子仪器有限责任公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 金爱顺
不符合事实描述: 查质检部使用的编号为 TB-005 的接地电阻测试仪, 其校准日期为 2020 年 1 月 6 日, 到期未送检。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>金爱顺</u> 企业部门代表(签名) <u>刘新利</u> 日期: 2021 年 3 月 3 日	
纠正措施: 1. 立即对编号为 TB-005 的接地电阻测试仪进行送检 2. 检查公司其他计量设备, 如有类似问题一并解决 企业部门代表签名: <u>刘新利</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>	
纠正措施完成情况: <u>企业制定的纠正措施有效。</u> 审核组代表签名: <u>郭永波</u> 日期: 2021 年 3 月 3 日	

可另附页