

编号: 0024-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 东营金丰正阳科技发展有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 刘宝磊
不符合事实描述: 生产部提供的编号: 04078 耐压试验仪的计量确认验证记录中, 验证过程没有依据校准证书给出结论验证。不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.1.4 条款中关于“计量确认过程记录应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求。需要时, 记录应包括: 校准结果的溯源性的证据……。”的规定要求。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准的 7.1.4 条款 计量确认过程记录</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>刘宝磊</u> 企业部门代表(签名) <u>傅瑞军</u> 日期: 2021. 2. 21	
纠正措施: 1. 针对编号: 04078 耐压试验仪进行重新验证。首先要依据校准证书给出结论进行验证, 该设备的计量特性能否满足试验要求。 2. 生产部组织技术人员加强对 GB/T 19022-2003 标准的 7.1.4 条款针对性培训。举一反三对目前使用的其他设备进行核查验证。并做好记录。 企业部门代表签名: <u>傅瑞军</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>	
纠正措施完成情况: 整改措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2021. 2. 21	

可另附页