



编号: 0051-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 安阳中联水泥有限公司龙安分公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产品质部	陪同人员: 杨振华
<p>不符合事实描述</p> <p>在检查生产品质部时发现参加 2020 年度内审的工作人员未经过培训。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.1.2 的要求。</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>;</p> <p>审核员(签名) <u>孙中理</u> 陪同人员(签名) <u>杨振华</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>杨振华</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021. 03. 10</p>	
<p>纠正措施:</p> <p>立刻制定培训计划, 对相关人员进行培训。</p> <p>企业部门代表签名: <u>杨振华</u></p> <p>审核员签名: <u>孙中理</u> 日期: 2021. 03. 10</p>	
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>措施有效, 同意关闭。</p> <p>审核组代表签名: <u>孙中理</u> 日期: <u>2021.3.10</u></p>	

可另附页