



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 在生产现场发现, 不合格品堆放区域未见不合格品标识。

纠正情况: 设置不合格品标识

原因分析: 由于工作人员不认真, 对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.2 条款理解和执行不到位导致未设置不合格品标识

纠正措施: 对工作人员培训 GB/T 19001-2016 标准 8.5.2 条款, 同时举一反三。

预定完成日期: 2021.3.30

举一反三检查情况:

举一反三检查完毕, 未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施完毕, 验证有效。

验证人: 李勇

日期: 2021.3.30

受审核方代表: 程瑞勇

日期: 2021.3.30