



编号: 0177-2021

不符合项报告

企业名称: 宿迁市益源塑业有限公司	不符合报告编号: 03
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 彭梅
不符合事实描述: 查: 原料进厂检测设备“溶体流动速率测定仪”没有纳入测量设备台账受控管理, 不符合测量设备管理要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 6.3.1 条款 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_; 审核员(签名) <u>司彦彦</u> 陪同人员(签名) <u>彭梅</u> 企业部门代表(签名) <u>沈文婷</u> 日期: 2021.04.09	
纠正措施: 按照测量体系要求, 将溶体流动速率测定仪纳入台账受控管理。并举一反三, 对公司所有测量设备进行检查登记, 重新编制测量设备台账, 在一周内完成整改。 企业部门代表签名: <u>沈文婷</u> 审核员签名: <u>司彦彦</u>	
纠正措施完成情况: <u>同意以上整改措施。</u> 审核组代表签名: <u>司彦彦</u> 日期: <u>2021.4.10.</u>	

可另附页