



专业培训记录

QMS EnMS OHSMS

受审核方		凉山矿业股份有限公司			专业小类/ 项目代码	2.2
教师姓名		周涛	专业	2.2	培训地点	
受培训 人员	姓名	姜小清				
	专业代码	2.2				
生产工艺/ 服务过程		铜矿开采、选矿以及冶炼所涉及的能源管理活动。				
工艺过程消耗的能源种类		能源消费种类煤、电力、柴油，				
生产工艺		<p>1、采矿过程生产工艺：挖掘-开采-破碎-运输</p> <p>2、选矿工艺：</p> <p>3、冶炼工艺： (铜精矿、煤炭、硅) → 铜精矿仓 → 制粒 → 艾萨熔炼 → 冰铜和渣 → 沉降电炉 → 冰铜</p>				
主要的耗能设备		<p>1、采矿主要设备：电机风机、空压机、运输车辆、提升机</p> <p>2、选矿主要设备：电机风机、浮选机、破碎机</p> <p>3、冶炼主要耗能设备：风机、熔炼炉、阳极炉、收尘系统。</p>				



国家限额	《GB21248-2014 铜冶炼企业单位产品能源消耗限额》																	
	表 1 现有铜冶炼企业单位产品能耗限定值(铜精矿冶炼工艺)																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工序、工艺</th> <th colspan="2">限定值/(kgce/t)</th> </tr> <tr> <th>工艺能耗</th> <th>综合能耗</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>铜冶炼工艺(铜精矿-阴极铜)</td> <td>≤400</td> <td>≤420</td> </tr> <tr> <td>粗铜工艺(铜精矿-粗铜)</td> <td>≤280</td> <td>≤300</td> </tr> <tr> <td>阳极铜工艺(铜精矿-阳极铜)</td> <td>≤320</td> <td>≤340</td> </tr> <tr> <td>电解工序(阳极铜-阴极铜)</td> <td>≤110</td> <td>≤140</td> </tr> </tbody> </table>	工序、工艺	限定值/(kgce/t)		工艺能耗	综合能耗	铜冶炼工艺(铜精矿-阴极铜)	≤400	≤420	粗铜工艺(铜精矿-粗铜)	≤280	≤300	阳极铜工艺(铜精矿-阳极铜)	≤320	≤340	电解工序(阳极铜-阴极铜)	≤110	≤140
工序、工艺	限定值/(kgce/t)																	
	工艺能耗	综合能耗																
铜冶炼工艺(铜精矿-阴极铜)	≤400	≤420																
粗铜工艺(铜精矿-粗铜)	≤280	≤300																
阳极铜工艺(铜精矿-阳极铜)	≤320	≤340																
电解工序(阳极铜-阴极铜)	≤110	≤140																
相关法律法规的要求及 产品标准	<p>《中华人民共和国节约能源法》</p> <p>《企业能源评审技术通则》(GB/T17166)</p> <p>《节能监测技术通则》(GB/T15316)</p> <p>《综合能耗计算通则》(GB/T 2589)</p> <p>《企业能耗计量与测试导则》(GB/T6422)</p> <p>《企业节能量计算方法》(GB/T13234)</p> <p>《工业企业能源管理导则》(GB/T15587)</p> <p>《用能单位能源计量器具配备与管理通则》(GB/T17167)</p> <p>《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485)</p> <p>《能源管理体系要求及使用指南》(ISO50001:2018)</p> <p>《中华人民共和国节约能源法》</p> <p>《中华人民共和国可再生能源法》</p> <p>《高耗能设备淘汰名录》</p> <p>《GB21248-2014 铜冶炼企业单位产品能源消耗限额》</p>																	
检验和试验项目及 要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)																		
其它相关知识																		

填表人(专业人员): 周涛 日期: 2021. 4. 21

审核组长: 李伟 日期: 2021. 4. 21

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页