



编号: 0045 -2017-2021

不符合项报告

企业名称: 六安新兴塑管有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质量部	陪同人员: 陈才
不符合事实描述: 查质量部技术文件 DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第 7 部分: 非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》, 现行有效, 但未盖受控印章。 不符合认证审核准则条款号: <u>6.2.4 标识</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>杜松</u> 陪同人员(签名) <u>陈才</u> 企业部门代表(签名) <u>李福利</u> 日期: 2021 年 4 月 26 日	
纠正措施: 1. 立即对 DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第 7 部分: 非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》加盖受控印章。2. 举一反三, 查看其它文件, 如有类似问题一并解决。 企业部门代表签名: <u>李福利</u> 审核员签名: <u>杜松</u>	
纠正措施完成情况: 整改措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>刘复琴</u> 日期: 2021 年 4 月 26 日	

可另附页