



编号: 0194-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	宁波世茂铜业股份有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 品管部		陪同人员: 沈利军	
不符合事实描述: 查品质部的直读光谱仪 (编号: 1980) 未提供出该有效的校准证书, 溯源方式不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) 忻跃兵 陪同人员(签名) 沈利军 企业部门代表(签名) 王勤 日期: 2021 年 10 月 16 日			
纠正措施: 找供应商机构重新鉴定, 并第一时间进行改进。 企业部门代表签名: 王勤 审核员签名: 忻跃兵			
纠正措施完成情况: 重新鉴定的仪器均可。 审核组代表签名: 郭录物 日期: 2021 年 10 月 16 日			

可另附页