



编号: 1053-2021

不符合项报告

企业名称:	裕成电器有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 吴兆凤	
不符合事实描述: 质检部未对外部检定校准机构“江苏省质量技术监督互感器及校准仪计量站”的检定、校准资质进行评价、确认, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 6.4 条款。 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>吴兆凤</u> 企业部门代表(签名) <u>李敬出</u> 日期: 2021.10.26			
纠正措施: 1. 责任人未收集“江苏省质量技术监督互感器及校准仪计量站”的资质, 组织责任人收集以上资料, 并对该供方进行评价。 2. 组织责任人学习 GB/T 19022-2003 标准中 6.4 条款内容。 企业部门代表签名: <u>李敬出</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2021.10.26			

可另附页



扫描全能王 创建