



编号: 0093-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏鼎胜新能源股份有限公司	不符合报告编号:	03
受审核部门: 板一分厂		陪同人员: 贡承玉	
不符合事实描述: 查板一分厂, 编号 D3-7 电子地上衡使用内部校准方式, 溯源方式不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合√; 审核员(签名) <u>丁紫娟</u> 陪同人员(签名) <u>贡承玉</u> 企业部门代表(签名) <u>朱腾飞</u> 日期: 2021 年 11 月 3 日			
纠正措施: <u>将电子地上衡送计量法定机构进行校准, 往上一级进行溯源, 发现问题举一反三。</u> 企业部门代表签名: <u>朱腾飞</u> 审核员签名: <u>丁紫娟</u>			
纠正措施完成情况: <u>企业制衡已校准并做溯源。</u> 审核组代表签名: <u>朱腾飞</u> 日期: <u>2021</u> 年 <u>11</u> 月 <u>3</u> 日			

可另附页