



编号: 1380-2021

不符合项报告

企业名称:	广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质量部	陪同人员:	杨杰煌
<p>不符合事实描述:</p> <p>查质量部(实验室)在用的洛氏硬度计,其配备的三块标准洛氏硬度块,未列入《标准物质台账》管理。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款的要求。</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>王培彪</u> 陪同人员(签名) <u>杨杰煌</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>黄金年</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022 年 01 月 12 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p><u>把洛氏硬度计内装的三块标准洛氏硬度块列入测量设备(标准物质)管理台账举一反三检查公司在用的所有测量设备,有无类似情况一并采取纠正措施。</u></p> <p>企业部门代表签名: <u>黄金年</u> 审核员签名: <u>王培彪</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;"><u>纠正措施已落实,验证有效。</u></p> <p>审核组代表签名: <u>吴素平</u> 日期: 2022 年 01 月 12 日</p>			

可另附页

