



编号: 0794-2022

不符合项报告

企业名称:	安徽拓邦输送装备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术研发部		陪同人员: 刘雪健	
<p>不符合事实描述:</p> <p>查技术研发部执行的标准 MT 821-2006 《煤矿用带式输送机 托辊 技术条件》，未受控。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: 6.2.1 程序</p> <p>不符合程度: 主要不符合 ___; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/>;</p> <p>审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>刘雪健</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>刘雪健</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022 年 6 月 23 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1. 立即对 MT821-2006 《煤矿用带式输送机托辊技术条件》加盖受控印章。</p> <p>2. 举一反三, 全面整改</p> <p>企业部门代表签名: <u>刘雪健</u></p> <p style="text-align: right;">审核员签名: <u>刘复荣</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>企业知悉并立即采取措施可行</p> <p>审核组代表签名: <u>刘复荣</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022 年 6 月 23 日</p>			

可另附页