



编号: 0064-2017-2021

### 不符合项报告

企业名称:	广东新亚光电电缆股份有限公司	不符合报告编号:	2021102901
受审核部门:	采购部	陪同人员:	张志敏
<p>不符合事实描述:</p> <p>未能提供管材检测机构广东省质量监督塑料管材管件检验站的外部供方评价记录。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 6.4 外部供方</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <input type="checkbox"/>; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/>;</p> <p>审核员(签名) <u>邱相臣</u> 陪同人员(签名) <u>张志敏</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>唐怡媛</u></p> <p>日期: 2021. 10. 29</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1) 对广东省质量监督塑料管材管件检验站进行外部评价, 并列入合格名录。</p> <p>2) 排查是否存在未进行外部<sup>供方</sup>评价的单位。</p> <p>企业部门代表签名: <u>唐怡媛</u> 审核员签名: <u>邱相臣</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改基本符合, 予以关闭不符合项, 待下次审核再现场确认</p> <p>审核组代表签名: <u>孙的唯</u> 日期: <u>2021.10.30</u></p>			

可另附页