



+ 添加项目

建设项目名称	建设地点	公开时间段	状态	操作
年产150万平方米快装式高精度脱硫石膏轻质砌块墙板项目（一期工程）	山东聊城临清市	2021/08/05-2021/08/18	提交成功	查看详情 修改

共 1 页, 1 个项目



1



更新公告



为进一步提升数据质量，践行“为群众办实事”，自主验收系统自2021年12月23日起对部分功能予以更新并上线运行。

针对已提交的项目信息，企业端自查自纠发现已提交的建设项目基本信息、企业基本信息等（模块1）存在问题，可自行修改。同时，涉及建设项目除基本信息之外的其他信息如污染物排放量等需更正修改的，需向所在地区监管部门提起线上申请。经监管部门审核同意后后方可修改。



项目信息自验情况一览

建设项目基本信息

企业基本信息

建设单位名称	临清市智星新型建材科技有限公司	建设单位法人	刘跃伟
代码类型	统一社会信用代码	统一社会信用代码（组织机构代码/营业执照号）	91371581MA3QKTML66
建设单位联系人	刘跃伟	固定电话（选填）	
手机号码	13666380888	电子邮箱	13666380888@163.com
建设单位所在地	山东聊城临清市	建设单位详细地址	山东省聊城市临清市刘垓子镇北薛村聊临路路西

建设项目基本信息

项目名称	年产150万平方米快装式高精度脱硫石膏轻质砌块墙板项目（一期工程）	项目代码	
建设性质	新建	环评文件类型	报告表
行业类别（分类管理名录）	版本：2021	行业类别（国民经济代码）	C3024-轻质建筑材料制造
	056-砖瓦、石材等建筑材料制造		
项目类型 ?	污染影响类	工程性质 ?	非线性
建设地点	山东聊城临清市临清市刘垓子镇北薛村聊临路路西	中心坐标	东经 115度 45分 38秒 北纬 36度 44分 45秒
环评文件审批机关 ?	临清市行政审批服务局	环评审批文号	临审环评〔2021〕008号
环评批复时间	2021-01-27		
本工程排污许可证编号	无	排污许可批准时间	



项目实际总投资(万元)	7000	项目实际环保投资(万元)	17
验收监测(调查)报告编制机构名称	山东安和安全技术研究院有限公司	验收监测(调查)报告编制机构社会信用代码（或组织机构代码）	913716005830839355
运营单位	临清市智星新型建材科技有限公司	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)	91371581MA3QKTML66
验收监测单位	山东安和安全技术研究院有限公司	验收监测单位统一社会信用代码（或组织机构代码）	913716005830839355
竣工时间	2021-01-20	验收监测时工况	无
调试起始时间		调试结束时间	
验收报告公开起始时间	2021-08-05	 信息公开	验收报告公开结束时间 2021-08-18
验收报告公开形式及载体	网站 lqsshb.com		

工程变动情况

工程内容	环评文件及批复要求	实际建设情况	变动情况及原因	是否属于重大变动	是否重新报批环境影响报告书(表)文件
项目性质	新建	新建	无	否	无
规模	年产150万平方米快装式高精度脱硫石膏轻质砌块墙板项目（一期工程）	年产150万平方米快装式高精度脱硫石膏轻质砌块墙板项目（一期工程）	无	否	无
生产工艺	石膏粉、粉煤灰-石膏粉筒仓、粉煤灰筒仓-螺旋输送-自动计量料仓-气动卸料阀-油缸液压翻转混合机-带成型刮刀成型机-气动伸缩夹具-自然养护-成品	石膏粉、粉煤灰-石膏粉筒仓、粉煤灰筒仓-螺旋输送-自动计量料仓-气动卸料阀-油缸液压翻转混合机-带成型刮刀成型机-气动伸缩夹具-自然养护-成品	无	否	无
环保设施或环保措施	脉冲式布袋除尘器	脉冲式布袋除尘器	无	否	无
其他	/	/	无	否	无

污染物排放量



污染物排放量

污染物		现有工程（已建成的）	本工程（本期建设的）	总体工程	总体工程（现有工程+本工程）				排放方式
		实际排放量	实际排放量	许可排放量	“以新带老” 削减量	区域平衡替代本工程削减量	实际排放总量	排放增减量	
废水	水量 (万吨/年)	0	0	0	0	0	0	0.000	不排放
	COD (吨/年)	0	0	0	0	0	0	0.000	
	氨氮 (吨/年)	0	0	0	0	0	0	0.000	
	总磷 (吨/年)	0	0	0	0	0	0	0.000	
	总氮 (吨/年)	0	0	0	0	0	0	0.000	
废气	气量 (万立方米/年)	0	0	0	0	0	0	0.000	/
	二氧化硫 (吨/年)	0	0	0	0	0	0	0.000	/
	氮氧化物 (吨/年)	0	0	0	0	0	0	0.000	/
	颗粒物 (吨/年)	0	0.281	0	0	0	0	0.281	/
	挥发性有机物 (吨/年)	0	0	0	0	0	0	0.000	/

环境保护设施落实情况

表1 水污染治理设施

表2 大气污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
		建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-	该项目废气主要为筒仓仓顶脉冲式除尘器处理后废气和道路扬尘。每个筒仓仓顶均设置有脉冲式	监测结果表明，监测期间该项目无组织颗粒物最大值为0.597 mg/m3，满足《建材工业大气污染	



验收结论	验收结论
------	------

验收结论

	根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，请核实该项目是否存在下列情形：
☐ 1	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施，或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用
☐ 2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求
☐ 3	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或环境影响报告书（表）未经批准
☐ 4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复
☐ 5	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污
☐ 6	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要
☐ 7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成
☐ 8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理
☐ 9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收
☒	不存在上述情况
验收结论:	合格
验收意见:	验收意见（智星建材）.pdf
验收报告:	环境验收——临清市智星新型建材有限公司——送审稿.docx