

[+ 添加项目](#)

建设项目名称	建设地点	公开时间段	状态	操作
河北三晶源防腐保温工程有限公司年产PE高密度聚乙烯管1500吨、聚氨酯保温管50000立方项目	河北石家庄藁城市	2020/06/22-2020/07/08	提交成功	查看详情 修改

共 1 页, 1 个项目

<

1

>



项目信息自验情况一览

建设项目基本信息

企业基本信息

建设单位名称	河北三晶源防腐保温工程有限公司	建设单位法人	赵兴林
代码类型	统一社会信用代码	统一社会信用代码（组织机构代码/营业执照号）	91130123585449064B
建设单位联系人	孙路阳	固定电话（选填）	
手机号码	13613285615	电子邮箱	2216022218@qq.com
建设单位所在地	河北石家庄藁城市	建设单位详细地址	河北省石家庄市藁城区岗上镇小丰村村北2000米路西

建设项目基本信息

项目名称	河北三晶源防腐保温工程有限公司年产PE高密度聚乙烯管1500吨、聚氨酯保温管50000立方项目	项目代码	
建设性质	新建	环评文件类型	报告表
行业类别（分类管理名录）	版本：2018 047-塑料制品制造	行业类别（国民经济代码）	C2922-塑料板、管、型材制造
项目类型	生态影响类	工程性质	非线性
建设地点	河北石家庄藁城市岗上镇小丰村村北2000米路西	中心坐标	东经 38度 4分 15秒 北纬 114度 41分 57秒

 全国建设项目竣工环境保护验收信息系统 企业自验 企业信息 站内信息[0条未读消息]  河北三晶源防腐保温工程有限... 帮助			
环评文件审批机关	石家庄市藁城区行政审批局	环评审批文号	藁行审批复〔2019〕02-359号
环评批复时间	2019-12-31	排污许可批准时间	
本工程排污许可证编号	91130123585449064B001Y	项目实际环保投资(万元)	28
项目实际总投资(万元)	2000	验收监测(调查)报告编制机构社会信用代码 (或组织机构代码)	91130124329714295D
验收监测(调查)报告编制机构名称	河北巨盛环境科技有限公司	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)	91130123585449064B
运营单位	河北三晶源防腐保温工程有限公司	验收监测单位统一社会信用代码 (或组织机构代码)	91130124329714295D
验收监测单位	河北巨盛环境科技有限公司	验收监测时工况	无
竣工时间	2020-06-20	调试结束时间	
调试起始时间		信息公开	验收报告公开结束时间
验收报告公开起始时间	2020-06-22		2020-07-08
验收报告公开形式及载体	其他媒体 街道张贴		



其他

/

/

无

否

无

污染物排放量

污染物		现有工程（已建成的）	本工程（本期建设的）	总体工程	总体工程（现有工程+本工程）				排放方式
		实际排放量	实际排放量	许可排放量	“以新带老”削减量	区域平衡替代本工程削减量	实际排放总量	排放增减量	
废水	水量（万吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	不排放
	COD（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	
	氨氮（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	
	总磷（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	
	总氮（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	
废气	气量（万立方米/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/
	二氧化硫（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/
	氮氧化物（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/
	颗粒物（吨/年）	0	0.498	120	0	0	0	0.498	/
	挥发性有机物（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/
	非甲烷总烃	0	1.32	4	0	0	0	1.320	/



验收结论

	根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，请核实该项目是否存在下列情形：
☐ 1	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施，或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用
☐ 2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求
☐ 3	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或环境影响报告书（表）未经批准
☐ 4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复
☐ 5	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污
☐ 6	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要
☐ 7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成
☐ 8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理
☐ 9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收
☒	不存在上述情况
验收结论	合格
验收意见:	验收.pdf
验收报告:	验收监测报告.pdf