



+ 添加项目

建设项目名称	建设地点	公开时间段	状态	操作
保定弘皓门业制造有限公司 新建年产1万樘人防门项目	河北保定清苑区	2022/03/14-2022/04/14	提交成功	查看详情 修改
保定弘皓门业制造有限公司 新建年产1万樘人防门项目	河北保定清苑区	2022/03/14-2022/04/14	填写信息	继续添加项目信息 删除

共 1 页, 2 个项目



1



项目信息自验情况一览

建设项目基本信息

企业基本信息

建设单位名称	保定弘皓门业制造有限公司	建设单位法人	张兰娟
代码类型	统一社会信用代码	统一社会信用代码（组织机构代码/营业执照号）	911306080526824456
建设单位联系人	张兰娟	固定电话（选填）	
手机号码	13722269299	电子邮箱	syq8889@163.com
建设单位所在地	河北保定清苑区	建设单位详细地址	河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村

建设项目基本信息

项目名称	保定弘皓门业制造有限公司 新建年产1万樘人防门项目	项目代码	
建设性质	新建	环评文件类型	报告表
行业类别（分类管理名录）	版本：2021 055-石膏、水泥制品及类似制品制造	行业类别（国民经济代码）	C3029-其他水泥类似制品制造
项目类型	污染影响类	工程性质	非线性
建设地点	河北保定清苑区何桥乡苑桥村	中心坐标	东经 115度 37分 48秒 北纬 38度 47分 10秒
环评文件审批机关	清苑区环境保护局	环评审批文号	清环表〔2012〕053号
环评批复时间	2012-08-03		
本工程排污许可证编号	911306080526824456001W	排污许可批准时间	
项目实际总投资(万元)	2592.96	项目实际环保投资(万元)	23

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。



环境保护设施落实情况

表1 水污染治理设施

表2 大气污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
1	焊烟净化器	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准	人防门生产线焊接、切割工序废气经集气罩收集后引入1套焊烟净化器处理	监测两天，每天三次	达标
2	布袋除尘器	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表1散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值	混凝土制备生产线水泥筒仓、上料、配料、搅拌过程废气经集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理	监测两天，每天三次	达标

表3 噪声治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
1	生产设施、风机	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准	选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪	监测两天，每天昼间检测一次	达标

表4 地下水污染治理设施

表5 固废治理设施

序号	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
1	固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）	除尘器产生的除尘灰回用于生产；布袋除尘器产生的废布袋、焊接工序产生的废焊条、切割工序产生的下脚料、机加工产生的铁屑全部收集后外售；生活垃圾集中收集后定期运至环卫部门指定地点处理。	是

表6 生态保护设施

表7 风险设施



环境保护对策措施落实情况

	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
依托工程	无	无	是
环保搬迁	无	无	是
区域削减	无	无	是
生态恢复、补偿或管理	无	无	是
功能置换	无	无	是
其他	无	无	是

工程建设对项目周边环境的影响

	是否达到验收执行标准
地表水	无
地下水	无
环境空气	达到验收执行标准
土壤	无
海水	无
敏感点噪声	达到验收执行标准



海水	无
敏感点噪声	达到验收执行标准

验收结论

	根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，请核实该项目是否存在下列情形：
☐ 1	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施，或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用
☐ 2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求
☐ 3	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或环境影响报告书（表）未经批准
☐ 4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复
☐ 5	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污
☐ 6	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要
☐ 7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成
☐ 8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者验收结论不明确、不合理
☐ 9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收
☒	不存在上述情况
验收结论	合格
验收意见:	弘皓人防验收意见.pdf
验收报告:	01保定弘皓门业制造有限公司验收报告-修改1-2.pdf



	组装，即为成品。	组装，即为成品。			
环保设施或环保措施	本项目混凝土制备会产生粉尘，项目所采用的混合搅拌设备均密闭性较好，且将搅拌机置于封闭操作间内，配料过程先加入沙石，再掺入易发生扬尘的水泥，可以减少粉尘无组织排放量。粉产生量较小，由车间排风扇强制排空。 本项目产生的废气主要为焊接工序产生的焊接烟气，项目采用电焊机进行焊接，焊接机均安置在密闭厂房内，焊接作业间断进行，且焊接量不大，产生的焊接烟尘为无组织排放，本评价建议车间内安装轴流风机，将废气强制引出车间	在焊接工位、切割机顶部安装集气罩，废气经收集后引入1套焊烟净化器处理然后由15m高排气筒排放；筒仓废气经管道引入布袋除尘器，上料、配料、搅拌废气经集气罩收集，废气经收集后引入1套布袋除尘器处理然后由排气筒排放（与人防门生产线共用排气筒）。生产车间及砂石料库密闭，砂石料库定期洒水抑尘，道路地面硬化，定期洒水抑尘。	无	否	无
其他	无	无	无	否	无



污染物排放量

污染物		现有工程（已建成的）	本工程（本期建设的）	总体工程	总体工程（现有工程+本工程）				排放方式
		实际排放量	实际排放量	许可排放量	“以新带老”削减量	区域平衡替代本工程削减量	实际排放总量	排放增减量	
废水	水量（万吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	不排放
	COD（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	
	氨氮（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	
	总磷（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	
	总氮（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	
废气	气量（万立方米/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/
	二氧化硫（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/
	氮氧化物（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/
	颗粒物（吨/年）	0	0.13	0	0	0	0	0.130	/
	挥发性有机物（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/