



报告编号: JQ(2020)-J030

检测报告

—MONITORING REPORT—

项目名称: 任丘市雨神防水材料有限公司污染源检测
委托单位: 任丘市雨神防水材料有限公司

河北嘉清环境检测技术服务有限公司

二〇二〇年四月二日



声 明

1、本检测报告必须有骑缝章，封面加盖本公司检验检测专用章、计量认证专用章，必需有审核人、授权签字人的签字，否则视为无效检测报告；

2、报告发生任何涂改后均无效；

3、报告正本发送给客户，副本由本公司存档；

4、检测数据仅对本次检测负责；

5、对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果；

6、本公司接受委托送检品，其检验检测数据，结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

7、本报告未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）检验检测报告，且报告复印件未加盖“河北嘉清环境检测技术服务有限公司检验检测专用章”，本公司不承担法律责任。

8、报告中“ND”表示未检出。

JQ(2020)-J030

检测单位：河北嘉清环境检测技术有限公司

报告编写：史红冲

2020年4月2日

审 核：刘颖杰

2020年4月2日

签 发：王明

2020年4月2日

本单位通讯资料

电 话：0317-3329876

邮 箱：rqjiaqing@163.com

邮 编：062550

地 址：任丘市新华路街道办事处殷边村

一、概况

受检单位	任丘市雨神防水材料有限公司	检测目的	自行检查
联系人	丁全亮 15383878888	生产负荷	85%
采样日期	2020年03月26日	检测日期	03月26日
受检地址	任丘市北辛庄乡苑临河村		

二、样品信息

检测类别	样品编号	检测项目	样品状态	采样人员
有组织废气	J030-NMHC-(05~08)-(01~03)	非甲烷总烃	针筒密封完好。	关翔龙 陈雪冬
无组织废气	J030-NMHC-(01~04)-(01~04)	非甲烷总烃	针筒密封完好。	关翔龙 陈雪冬

三、检测项目及检测方法

检测类别	检测项目	分析方法及来源	仪器名称/型号/编号	检出限	检测人员
有组织废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	自动烟尘(气)测试仪 /ZR-3260/Y063 气相色谱仪 SP-6890/Y052	0.07 mg/m ³	李梦瑶 游龙
无组织废气	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	气相色谱仪 SP-6890/Y052	0.07 mg/m ³	李梦瑶 游龙
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	多功能声级计/ AWA5688/Y015	/	关翔龙 陈雪冬

四、检测结果

1、有组织废气检测结果

监测点位及时间	监测项目		监测结果				执行标准及标准值	达标情况
	监测项目	单位	1	2	3	平均值	DB13/2322-2016 表1 有机化工业	
挤出工序 (西)净气设备进气口 (5#) 2020.3.26	标干流量	m³/h	2837	2800	2771	2803	/	/
	非甲烷总烃 排放浓度	mg/m³	3.75	3.71	3.72	3.73	/	/
	非甲烷总烃 排放速率	kg/h	1.06×10 ⁻²	1.04×10 ⁻²	1.03×10 ⁻²	1.04×10 ⁻²	/	/
挤出工序 (西)净气设备排气筒排 气口(6#、光 氧催化机、 15m 高排气 筒)2020.3.26	标干流量	m³/h	3124	3046	3095	3088	/	/
	非甲烷总烃 排放浓度	mg/m³	2.15	2.12	2.18	2.15	≤80	达标
	非甲烷总烃 排放速率	kg/h	6.72×10 ⁻³	6.46×10 ⁻³	6.75×10 ⁻³	6.64×10 ⁻³	/	/
	非甲烷总烃 去除效率	%	36.4				≥90	不达标
挤出工序 (东)净气设备进气口 (7#) 2020.3.26	标干流量	m³/h	2641	2618	2596	2618	/	/
	非甲烷总烃 排放浓度	mg/m³	2.86	2.89	2.80	2.85	/	/
	非甲烷总烃 排放速率	kg/h	7.55×10 ⁻³	7.57×10 ⁻³	7.27×10 ⁻³	7.46×10 ⁻³	/	/
挤出工序 (东)净气设备排气筒排 气口(8#、光 氧催化机、 15m 高排气 筒)2020.3.26	标干流量	m³/h	4412	4365	4420	4399	/	/
	非甲烷总烃 排放浓度	mg/m³	1.13	1.14	1.17	1.15	≤80	达标
	非甲烷总烃 排放速率	kg/h	4.99×10 ⁻³	4.98×10 ⁻³	5.17×10 ⁻³	5.04×10 ⁻³	/	/
	非甲烷总烃 去除效率	%	32.4				≥90	不达标
以下空白								

2、无组织废气检测结果


[illegible]

3、厂界噪声检测结果


检测项目		检测结果 dB(A)				执行标准及标准值	达标情况		
		1#厂界东	2#厂界南	3#厂界西	4#厂界北	GB 12348-2008			
检测日期		2020.03.26	昼间	56.7	56.4	56.3	56.6	≤60	达标
2020.03.26		夜间	46.5	46.4	45.8	46.2	≤50	达标	

五、监测点位示意图

无组织废气及噪声检测点位示意图：（2020年03月26日）



有组织废气检测点位示意图：



注：◎有组织废气检测点，○为无组织废气检测点，▲为厂界噪声检测点

-----本报告结束-----

以下空白