

全国建设项目竣工环保验收系统

节能环保安全玻璃、铝塑门窗、金属栏杆及钢结构生产
线项目

填报数据

生态环境部环境工程评估中心

北京环盈科技有限公司

2025年04月11日

1. 建设项目基本信息

1.1、企业基本信息

建设单位名称	乐至县明新门窗有限公司	建设单位代码类型	统一社会信用代码
建设单位机构代码	91512022MA62K0367B	建设单位法人	汪文武
建设单位联系人	郭春阳	联系人电话	18982976863
固定电话（选填）		电子邮箱	1164292541@qq.com
建设单位所在行政区划	四川资阳乐至县	建设单位详细地址	西郊工业园区清泉路8号

1.2、建设项目基本信息（自验系统项目序号：Y20210714-0448）

项目名称	节能环保安全玻璃、铝塑门窗、金属栏杆及钢结构生产线项目	项目代码	
项目类型	生态影响类	建设性质	新建
行业类别（分类管理名录）	2021版本：066结构性金属制品制造；金属工具制造；集装箱及金属包装容器制造；金属丝绳及其制品制造；建筑、安全用金属制品制造；搪瓷制品制造；金属制日用品制造	行业类别（国民经济代码）	金属门窗制造
工程性质	非线性工程	建设地点	四川资阳乐至县西郊工业园区清泉路8号
项目坐标	经度：105:0:48 纬度：30:17:28	环评文件审批机关	乐至县环境保护局
环评文件类型	报告表	环评批复时间	2015-12-30
环评审批文号	乐环建函（2015）223号	本工程排污许可证/排污登记编号	
排污许可批准时间		项目实际总投资(万元)	2650.0
项目实际环保投资(万元)	25.0	运营单位名称	乐至县明新门窗有限公司
运营单位组织机构代码	91512022MA62K0367B	验收监测(调查)报告编制机构名称	四川九诚检测技术有限公司
验收监测(调查)报告编制机构代码	91510124327488191W	验收监测单位	四川九诚检测技术有限公司
验收监测单位组织机构代码	91510124327488191W	竣工时间	2016-07-04
调试起始时间		调试结束时间	
验收报告公开起始时间	2021-06-11	验收报告公开结束时间	2021-07-09
验收报告公开形式	网站	验收报告公开载体	http://www.9-jc.cn/news/238/672.html
提交时间	2021-07-14 17:01:37		

2. 工程变动情况

2.1、项目性质

环评文件及批复要求	新建	实际建设情况	新建
变动情况及原因	无		
是否属于重大变动	否	是否重新报批环境影响报告书(表)文件	否

2.2、规模

环评文件及批复要求	生产能力达到塑钢门窗、铝合金门窗10万m ² /a, 中空玻璃、钢化玻璃20万m ² /a, 金属栏杆、钢结构5万m ² /a.	实际建设情况	生产能力达到塑钢门窗、铝合金门窗10万m ² /a, 金属栏杆、钢结构5万m ² /a.
变动情况及原因	环评及批复文件涉及建设中空玻璃、钢化玻璃工序, 实际情况未建设中空玻璃和钢化玻璃工序, 故不产生磨边冲洗水和清洗废水、不产生有机废气。		
是否属于重大变动	否	是否重新报批环境影响报告书(表)文件	否

2.3、生产工艺

环评文件及批复要求	1、塑钢门窗: 切割、裁口、打孔、铆钢衬、焊接、组装、包装。 2、铝合金门窗: 铝合金和塑钢经切割, 在切割好的推拉框及内扇上穿上皮条、毛条、装上槽轮和衬钢, 衬钢用螺丝固定, 将推拉框及内扇焊接成框, 上玻璃(施工现场组装)、铝轨、月牙锁, 检验后即成成品。 3、金属栏杆及钢结构: 切割、钻孔、焊接	实际建设情况	1、塑钢门窗: 切割、裁口、打孔、铆钢衬、焊接、组装、包装。 2、铝合金门窗: 铝合金和塑钢经切割, 在切割好的推拉框及内扇上穿上皮条、毛条、装上槽轮和衬钢, 衬钢用螺丝固定, 将推拉框及内扇焊接成框, 上玻璃(施工现场组装)、铝轨、月牙锁, 检验后即成成品。 3、金属栏杆及钢结构: 切割、钻孔、焊接
变动情况及原因	环评及批复文件涉及建设中空玻璃、钢化玻璃工序, 实际情况未建设中空玻璃和钢化玻璃工序, 故不产生磨边冲洗水和清洗废水、不产生有机废气。		
是否属于重大变动	否	是否重新报批环境影响报告书(表)文件	否

2.4、环保设施或环保措施

环评文件及批复要求	1、焊烟采用活性炭吸附至20m排气筒排放; 有机废气经抽风装置至20m高排气筒排放。 2、项目排水采用雨污分流, 生产废水循环使用不外排。生活污水进预处理池(10m)处理后排入厂区修建的蓄水池(10m)内, 用于厂区绿化用水, 不外排; 待园区的污水管网修建完善, 接入县城生活污水处理厂处理达标后排放。 3、噪声设备采取减震和消音措施, 做到厂界达标排放。 4、固体废弃物中的边角废料由厂家回收利用; 废活性炭由有资质单位处置; 生活垃圾交由城市环卫部门处置。	实际建设情况	1、本项目焊接烟尘在焊接区设置一台移动式焊烟净化器处理焊接粉尘, 并设置一台固定式焊烟净化器(活性炭)收集处理后, 由28m排气筒排放。 2、本项目生产废水主要是员工生活污水。厂区产生的污水进预处理池(10m)处理后排入厂区修建的蓄水池(10m)内, 用于厂区的绿化用水, 不外排。 3、噪声设备采取减震和消音措施, 做到厂界达标排放。 4、固体废弃物中的边角废料由厂家回收利用; 废活性炭由有资质单位处置; 生活垃圾交由城市环卫部门处置。
变动情况及原因	环评及批复文件涉及建设中空玻璃、钢化玻璃工序, 实际情况未建设中空玻璃和钢化玻璃工序, 故不产生磨边冲洗水和清洗废水、不产生有机废气。		
是否属于重大变动	否	是否重新报批环境影响报告书(表)文件	否

2.5、其他

环评文件及批复要求	无	实际建设情况	无
变动情况及原因	无		
是否属于重大变动	否	是否重新报批环境影响报告书(表)文件	否

3. 污染物排放量

污染物		现有工程 (已建成的) 实际排放量	本工程 (本期建设的) 实际排放量	总体工程 许可排放量	总体工程(现有工程+本工程)				排放方式
					以新带老 "削减量"	区域平衡 替代本工程 削减量	实际排放 总量	排放增减 量	
废水	水量(万吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	不排放
	COD(吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	不排放
	氨氮(吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	不排放
	总磷(吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	不排放
	总氮(吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	不排放
废气	气量(万立方米/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	二氧化硫(吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	氮氧化物(吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	颗粒物(吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	挥发性有机物(吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

4. 环境保护设施落实情况

4.1、表1 水污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
----	------	------	--------	------	------

4.2、表2 大气污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
null	移动式焊烟净化器、集气罩、活性炭吸附装置、28m排气筒	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声功能区标准	本项目焊接烟尘经移动式焊烟净化器在焊接区设由集气罩收集后再由活性炭吸附处理,由28m排气筒排放	无组织2天4点3次;有组织2天1点3次	达标

4.3、表3 噪声治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
null	低噪声环保型设备	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声功能区标准	本项目采取合理布局、合理安排生产作息时间、采用低噪声环保型设备、墙体隔声、基础减震等措施降噪。	2天4点1次昼间	达标

4.4、表4 地下水污染治理设施

序号	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
----	-----------	----------	---------------

4.5、表5 固废治理设施

序号	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
null	本项目产生的生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理；产品加工过程中的边边料全部回收厂家。	项目废弃边角由厂家回收，生活垃圾袋装后存于工业园区定点垃圾堆放点，由环卫部门定期清运处理；项目生活污水池收集的全部为本厂员工生活污水，不含有其他生产作业废水，因此生活污水池污泥仅为一般固体废物，集中收集后交由城市环卫部门处置；废活性炭因用量较小，外委有资质单位进行定期更换和处置，故不设置危废暂存间。	是

4.6、表6 生态保护设施

序号	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
----	-----------	----------	---------------

4.7、表7 风险设施

序号	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
----	-----------	----------	---------------

5. 环境保护对策措施落实情况

5.1、依托工程

环评文件及批复要求	无
验收阶段落实情况	无
是否落实环评文件及批复要求	无

5.2、环保搬迁

环评文件及批复要求	无
验收阶段落实情况	无
是否落实环评文件及批复要求	无

5.3、区域削减

环评文件及批复要求	无
验收阶段落实情况	无
是否落实环评文件及批复要求	无

5.4、生态恢复、补偿或管理

环评文件及批复要求	无
验收阶段落实情况	无
是否落实环评文件及批复要求	无

5.5、功能置换

环评文件及批复要求	无
验收阶段落实情况	无
是否落实环评文件及批复要求	无

5.6、其他

环评文件及批复要求	无
验收阶段落实情况	无
是否落实环评文件及批复要求	无

6、工程建设对项目周边环境的影响

地表水是否达到验收执行标准	无	地下水是否达到验收执行标准	无	环境空气是否达到验收执行标准	无
土壤是否达到验收执行标准	无	海水是否达到验收执行标准	无	敏感点噪声是否达到验收执行标准	无

7、验收结论

验收意见	20210713095746_验收意见.pdf	验收报告	20210713095746 节能环保安全玻璃、铝塑门窗、金属栏杆及钢结构生产线项目-验收表.pdf
验收结论	合格		