

+ 新建自验项目



#	☐	项目名称	建设单位名称	项目所属地区	项目建设地点	创建时间	提交时间	提交状态	操作
1	☐	年产600万米密封条和...	清河县宏上胜密封件有...	河北邢台清河县	葛仙庄镇菜园村...	2020-07-31 03:17:14	2020-07-31 03:46:05	已提交	查看 修改

查看项目信息

1、建设项目基本信息

企业基本信息

* 建设单位名称: 清河县宏上胜密封件有限公司

* 建设单位代码类型: 统一社会信用代码

* 建设单位机构代码: 91130534308262904X

* 建设单位法人: 刘艳艳

* 建设单位联系人: 王学斌

* 联系人电话: 13932933369

固定电话 (选填):

* 电子邮箱: 977919290@qq.com

* 建设单位所在行政区划: 河北邢台清河县

* 建设单位详细地址: 清河县葛仙庄镇菜园村西

建设项目基本信息

* 项目名称: 年产600万米密封条和5万件橡塑制品项目

项目代码:

* 项目类型: 污染影响类

* 建设性质: 新建

查看项目信息

* 项目类型: 污染影响类

* 建设性质: 新建

* 行业类别 (分类管理名录): 2018版本:046-轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新

* 行业类别 (国民经济代码): 橡胶板、管、带制造

* 工程性质: 非线性工程

* 建设地点: 河北邢台清河县 葛仙庄镇菜园村西

* 中心坐标: 经度:115.35.53 纬度: 37.3.45

* 环评文件审批机关: 邢台市生态环境局清河县分局

* 环评文件类型: 报告表

* 环评批复时间: 2018-11-22

* 环评审批文号: 邢清环函〔2018〕132号

* 本工程排污许可证编号:

* 排污许可批准时间:

* 项目实际总投资(万元): 600

* 项目实际环保投资(万元): 50

* 运营单位名称: 清河县宏上胜密封件有限公司

* 运营单位组织机构代码: 91130534308262904X

查看项目信息

* 验收监测(调查)报告编制机构名称: 长安远威环保信息咨询服务部

* 验收监测(调查)报告编制机构代码: 92130102MA0EWH4E0M

* 验收监测单位:

* 验收监测单位组织机构代码:

* 竣工时间: 2020-02-29

* 调试起始时间:

* 调试结束时间:

* 验收报告公开起始时间: 2020-06-28

* 验收报告公开结束时间: 2020-07-23

* 验收报告公开形式: 网站

* 验收报告公开载体: <https://www.eiabbs.net/thread-304935-1-1.html>

2、工程变动信息

项目性质

* 环评文件及批复要求: 新建

* 实际建设情况: 新建

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

查看项目信息

* 竣工时间: 2020-02-29

* 调试起始时间:

* 调试结束时间:

* 验收报告公开起始时间: 2020-06-28

* 验收报告公开结束时间: 2020-07-23

* 验收报告公开形式: 网站

* 验收报告公开载体: <https://www.eiabbs.net/thread-304935-1-1.html>

2、工程变动信息

项目性质

* 环评文件及批复要求: 新建

* 实际建设情况: 新建

* 变动情况及原因: 无

* 是否属于重大变动: 否

* 是否重新报批环境影响报告书(表)文件 否

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

查看项目信息

规模

* 环评文件及批复要求: 年产600万米密封条和5万件橡塑制品

* 实际建设情况: 年产600万米密封条

* 变动情况及原因: 年产5万件橡塑制品生产线未建设, 因此生产规模减小

* 是否属于重大变动: 否

* 是否重新报批环境影响报告书(表)文件 否

生产工艺

* 环评文件及批复要求: 密封条: 称量配料-密炼-开炼-挤出-硫化-冷却-切割-检验
入库; 橡塑制品: 挤出-冷却成型-切割-检验。

* 实际建设情况: 密封条: 称量配料-密炼-开炼-挤出-硫化-冷却-切割-检验
入库。

* 变动情况及原因: 年产5万件橡塑制品生产线未建设

* 是否属于重大变动: 否

* 是否重新报批环境影响报告书(表)文件 否

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

查看项目信息

* 是否重新报批环境影响报告书(表)文件 否

环保设施或环保措施

* 环评文件及批复要求： 废气：配料废气、密炼废气经袋式除尘器处理后与开炼废气、三元乙丙挤出废气、硫化废气、PVC挤出废气经1套“等离子光氧一体机+活性炭吸附”装置处理，最终通过15m高排气筒排放；废水：循环冷却排水经多介质过滤器处理后回用于循环水系统，不外排；生活污水排入化粪池，定期清掏用作农肥。噪声：进出口安装消声器、底座基础减震、建筑隔声。固废：包装废料、三元乙丙密封条边角料、不合格品、除尘灰均收集后外售；滤渣由当地环卫部门清运；生活垃圾由当地环卫部门清运。石蜡油包装桶在厂内危废储存间临时储存，定期由厂家回收利用。废

* 实际建设情况： 废气：配料废气、密炼废气经袋式除尘器处理后与开炼废气、三元乙丙挤出废气、硫化废气经1套“过滤棉+等离子光氧一体机+活性炭吸附”装置处理，最终通过15m高排气筒排放；废水：循环冷却排水经多介质过滤器处理后回用于循环水系统，不外排；生活污水排入化粪池，定期清掏用作农肥。噪声：进出口安装消声器、底座基础减震、建筑隔声。固废：包装废料、三元乙丙密封条边角料、不合格品、除尘灰均收集后外售；滤渣由当地环卫部门清运；生活垃圾由当地环卫部门清运。石蜡油包装桶在厂内危废储存间临时储存，定期由厂家回收利用。废过滤棉、废活

查看项目信息

☐	3	影响报告书（表）未经批准
☐	4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复
☐	5	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污
☐	6	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要
☐	7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成
☐	8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者验收结论不明确、不合理
☐	9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收
☒		不存在上述情况
验收结论	☒ 合格 ☐ 不合格	

* 验收意见： 20200731031714_宏上胜验收意见.pdf