

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	北京新机场安置房项目（礼贤组团）配套燃气锅炉房		结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	地上一层、局部 二层/1203.53m ²
施工单位	北京万兴建筑集团有限公司		技术负责人	李建民	开工日期	
项目负责人	王健 京211131442063(00) 2019.05.31 北京万兴建筑集团有限公司		项目技术 负责人	罗保中	完工日期	
序号	验收记录			验收结论		
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部			所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共 432项，经核查符合规定 432 项			质量控制资料全部符合有关规定	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 17 项，符合规定 17 项 共抽查 17 项，符合规定 17 项 经返工处理符合规定 / 项			核查及抽查结果全部符合规定	
4	观感质量验收	共抽查 14 项，达到“好”和“一 般”的 14 项，经返修处理符合要 求的 / 项			好	
综合验收结论		工程质量合格				
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。