

项目编号：20683-2023-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川妙帮塑业有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☒能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 王琳 

审核组员（签字）： 王琳 

报 告 日 期： 2023 年 12 月 13 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表 ☒ 文件审核报告
☒ 第一阶段审核报告 ☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决策之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：王琳

组 员： 王琳

王琳
王琳



受审核方名称：四川妙帮塑业有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.10

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	夏燕，李岿蔚	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**能源管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018；
- b) 受审核方文件化的管理体系；本次为**单体系审核**；
- c) 相关审核方案：《管理体系审核计划（通知）书》；
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国水法》、《固定资产投资项目节能审查办法（2016）》、《高耗能老旧电信设备淘汰目录》等；
- e) 适用的能源标准：《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》、《GB2589-2020综合能耗计算通则》、《GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数》等。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年12月11日 至 2023年12月13日 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月1日 至本次审核结束日。



审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

审核范围与审核计划不一致，有变更。

变更前：塑料制品生产销售所涉及的能源管理活动

变更后：许可范围内的塑料制品生产所涉及的能源管理活动

变更原因：现场查看企业并经和企业确认，企业销售的产品均为自产自销，没有单纯买进卖出的纯销售。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：四川省遂宁市经济技术开发区云龙路 16 号园区 14 栋

办公地址：四川省遂宁市经济技术开发区云龙路 16 号园区 14 栋

经营地址：四川省遂宁市经济技术开发区云龙路 16 号园区 14 栋

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）： 无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 12 月 5 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：能耗数据的收集，能源绩效的核算。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ☐ 未调整； ☒ 有调整，调整情况：

a. 审核范围变更

变更前：塑料制品生产销售所涉及的能源管理活动

变更后：许可范围内的塑料制品生产所涉及的能源管理活动

变更原因：现场查看企业并经和企业确认，企业销售的产品均为自产自销，没有单纯买进卖出的纯销售。

b. 专业代码变更

变更前：En2.3 变更为：En2.10

变更原因：企业的产品是食品行业使用的复膜包装袋。其使用的原材料是外购的各种塑料膜（非企业自产）、油墨、溶剂等。其产品的生产工艺是【外购定制印版→外购印刷表膜、内膜→印刷表膜→复合表膜内膜→熟化室烘干表膜内膜→分切边料→制袋压合→品检→成品入库】。对比 En2.3，代码 En2.10 与企业实际更相符。

2) 审核活动完成情况： ☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：



涉及部门：综合部

不符合事实：查能源管理体系内审员资质，未能提供有效的能力证明资料。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款 “组织应:d) 保留适当的文件化信息作为能力的证据” 的要求。

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2023 年 12 月 25 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 12 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据收集，能源绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息：

--未发生相关方投诉；

--完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

--相关资质保持有效；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅，需加强。

2) 风险提示：

审核期间复合印刷车间生产时，观察到车间地面有灰尘，车间溶剂气味较大。企业应加强生产现场卫生环境的管理，严格风淋除尘、废气处理装置的使用和管理，杜绝现场产品质量及安全风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2022 年 07 月 04 日 体系实施时间：2023 年 5 月 1 日

2) 法律地位证明文件有： 《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班单班次生产

范围内产品/服务及流程：【订制印版（外购）→外购印刷表膜、内膜→印刷表膜→复合表膜内膜→熟化室烘干表膜内膜→分切边料→制袋压合→品检→成品入库】



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

□符合 ■基本符合 □不符合

总经理徐江，公司设置有领导层、综合部、销售部、生产部。总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证环境和能源管理体系的有效运行。沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业的能源管理方针为“遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进”。公司的能源管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

公司以【单位产品综合能耗（kgce/万个）】和【单位产值综合能耗（kgce/万元）】为能源绩效参数。以2023年1-6月份的完成值作为能源基准，并以此值为能源基准制定了2024年的能源绩效目标指标值。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效

□符合 ■基本符合 □不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1.能源绩效目标分解及指标完成情况

部门	能源绩效参数	计算方式	考核频次	基准值	目标值	2023 年 7-11 月完成值
公司级	单位产品综合能耗（kgce/万个）	年度综合能耗/年度合格品产量	年度	7.78	≤7.78	5.97
	单位产值综合能耗（kgce/万元）	年度综合能耗/年度总产值	年度	24.90	≤24.90	18.51
生产部	单位产品综合能耗（kgce/万个）	年度综合能耗/年度合格品产量	年度	7.78	≤7.78	5.97
销售部	单位产值综合能耗（kgce/万元）	年度综合能耗/年度总产值	年度	24.90	≤24.90	18.51
综合部	培训计划完成率	已完成培训项目数/计划培训项目总数	年度	98%	≥98%	100%
	因资金问题能源断供次数	统计实际发生次数	年度	0	0	0

能源绩效核算过程：

	2023 年 1-6 月数据		2023 年 7-12 月数据	
能耗种类及单位	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)
用量汇总	84473.00	169.00	80378.00	153.00
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.1229	0.2571
	kg/kwh	kg/t	kg/kwh	kg/t
占比	99.58%	0.42%	99.60%	0.40%
综合能耗 kgce	10425.18		9917.79	



综合能耗 tce	10.43	9.92
产量（万个）	1339.89	1660.72
单位产品综合能耗（kgce/万个）	7.78	5.97
产值（万元）	418.75	535.86
单位产值综合能耗（kgce/万元）	24.90	18.51

2. 用能设备管理

提供有《耗能设备清单》：

序号	机器设备名称	型号	单位	功率	数量
1	8色水墨高速印刷机	1050	台	50KW	1
2	6色凹版印刷机	850	台	40KW	1
3	干式复膜机	1000	台	50KW	1
4	无溶剂复膜机	1050	台	60KW	1
5	高速电脑分切机	1300	台	4KW	1
6	空压机		台	20KW	1
7	工业用冷水机		台	3KW	1
8	熟化室		台	10KW	2
9	制袋机	600	台	30KW	1
10	制袋机	450	台	20KW	3
11	VOCS 治理设备		套	30KW	1
12	UV 二维码打印机		套	1.12KW	1
13	风淋室	JHCP57028	个	1.18KW	1

经查，企业无落后待淘汰设备在用，企业无单机功率大于 100kw 的重点耗能设备。

胡经理介绍公司的用电设备不多，但是主要的生产设备如印刷机、复膜机都是专业性很强的操作设备，操作者都是在此行业从业多年经验非常丰富的老师傅。新员工至少要培训两年以上才能独立操作设备。

胡经理介绍，企业使用设备目前基本为新购入的设备，在保质期内由厂家负责维修和保养。公司生产人员日常操作中注意观察，发现异常及时汇报给公司领导，公司领导会找厂家过来检查和维护。

● 查特种设备管理：

现场查看到，企业有一台螺杆式空压机，查看其储气桶的铭牌上标示“工作压力为 0.84MPa，容积为 0.6m³，制造日期为 18 年 4 月，设计使用年限为 7 年”，该储气桶不属于特种设备，且在使用期限内。

企业另有一台货用升降机，载重量小于 0.5t，不属于特种设备。现场查看此升降梯已经做了封闭围挡，入口有卷帘门上锁，用时打开不用时锁闭。升降梯旁目视化展板公示有该升降梯的使用说明。

询问空压机储气桶上安全阀和压力表的检验报告：

----提供有安全阀的校验报告，报告编号是 JTJAF2023-120511，校验结果是合格，下次校验日期是 2024 年 12 月 05 日，检验机构是遂宁市检验检测有限公司。

----提供有压力表的《检定报告》，报告编号为 2023121231，校验结果是合格，有效期至 2024 年 12 月 13 日。检定单位是遂宁市计量检定测试所。

3. 生产现场用能管控



企业主要进行许可范围内的塑料制品生产，其产品主要是食品行业用的各种复膜塑料袋。其产品生产流程为【订制印版（外购）→外购印刷表膜、内膜→印刷表膜→复合表膜内膜→熟化室烘干表膜内膜→分切边料→制袋压合→品检→成品入库】胡经理介绍，目前任务量不大，各工序白班单班次生产。

现场查见企业位于四川省遂宁市经济技术开发区云龙路 16 号园区 14 栋，在一个产业园区内（审核时该园区还未立牌子），企业全部经营区域位于一栋 12 米高的长方形钢架构建筑内，其中短边一头是三层高的办公区域，从办公区往后依次是：制袋车间（单层）、切边车间和库房（单层）、印刷复合车间（双层的一楼）、印版库（双层的二楼平台）。厂房外布置有空气压缩机、废气处理装置和废水处理装置。车间内物料转运使用手动叉车。

在办公区域看到，三楼是供员工午餐的简单的小食堂，二楼有三个办公室，一楼是前台、卫生间、风淋室、实验室、配电室。办公区域耗能主要是照明、办公设备（电脑、打印机）、厨房设施（电饭煲、电磁炉）消耗电力，清洁、炊事、员工饮水、厕所冲洗 消耗新水。实验室里主要试验设备有拉力试验机、薄膜摆锤冲击试验机、钢尺、千分尺。现场观察实验室耗能主要是照明和试验力工作过程消耗电力。

观察到从办公区进入生产区域，设置有风淋室，但审核当天风淋室并未开启，也未要求审核员更改防尘处理后再进入车间。询问原因，胡经理说公司生产产品并没有太高的洁净度要求，只有上层领导来检查时才开启风淋。审核当天已和胡经理当面沟通，说明了这样做可能存在的风险，胡经理表示后续会纠正错误观念，加强管理，用好风淋室。

在制袋车间看到，制袋车间为单层。此车间主要操作是将印刷复合好的并已经切好边的塑料膜经过压合、剪切，制成一个个的成品包装袋，经品检后入库。车间使用的设备是两条制袋机产线，审核当天两天产线正常生产，状态良好。现场观察，车间生产过程中耗能主要是制袋机运转、车间照明消耗电力。生产过程中，每条产线各有一位员工在线尾进行控制操作。

在切边车间看到，切边车间内有一台电脑分切机，审核时设备正常运转，线首一位员工陈师傅正在操作。分切机旁边是复合膜熟化室 2 个，观察设备铭牌，标注加热功率为 9.6kw，风机功率为 0.37kw，工作温度为 85℃ 以下。审核当天，熟化室正在工作，里面放的是前一天做成的半成品。在切边车间观察到，车间耗能主要是切边机和熟化室设备运行、车间照明消耗电力。

切边车间旁边是库房，胡经理介绍公司目前基本是按订单生产，按订单采购原料，成品基本生产完后几天内就会发给客户，库房目前放置的都是一些边角余料。在库房观察到车间耗能主要是照明消耗电力。

在印刷复膜车间看到，车间内部一侧分布着一套无溶剂复膜机（2022 年新购入设备）、一套干式复膜机；车间另一侧分布着 8 色水墨高速印刷机和 6 色凹版印刷机各一套；车间内各设备上方布置有环保的废气收集和处理装置。审核当天，印刷复膜车间正常生产，8 色水墨高速印刷机和无溶剂复膜机两套设备运转正常。查见车间照明明亮，设备操作工位粘贴有设备的操作规程，车间地面见有灰尘，车间溶剂味道比较大。车间耗能主要是复膜、印刷设备和环保设备运行消耗电力。

印版库位于实验室上方的二层平台上，库内布置有多层货架，货架上整齐的摆放着各种铁质印版圆辊。平台与一层之间使用货梯升降平台运输印版，载重量低于 0.5t，不作为特种设备进行管理。现场查见货梯升降平台作了封闭处理，安装有卷帘门，不用时上锁。升降平台旁的墙上使用目视化展板公示了《升降平台安全操作规程》以及“货梯上下严禁载人”的黄色警示牌。

在车间外侧，布置有空气压缩机和废气处理装置，查看设备状态较好。

刘厂长介绍，生产部通过加强员工教育和现场监督管理，杜绝设备空转，来达到节能的目的。

现场巡查时看到整个厂区布局合理，各设备运转正常，人员状态良好，现场没有跑冒滴漏的情况。企业生产过程用能基本受控。



4. 能源计量及数据收集

- 企业消耗能源种类为电、水，均为外购。其中：

---电，用于设备运行；

---新水，主要用于员工办公生活。

- 查计量仪表的配备：

电力为公司主要用电消耗类型，公司安装入户电表一块，用于计量公司生产及办公生活整体用电量。另安装有一块电表用于计量办公生活区域用电量。

安装有入户水表一块，计量全厂区用电。

- 查能源数据收集：

负责人介绍：园区有专人每月抄电表读数，并将数据反馈给公司综合部，综合部每个月根据发票数据来统计用电、用水量，进行校验。

提供有 2023 年 1-11 月份能耗数据如下：

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	用量汇总
用电量 (kwh)	30	23953	25275	17016	8969	9230	16578	11963	11935	18690	21212	164851
用水量 (t)	25	28	28	30	32	26	27	31	33	29	33	322

5. 能源评审

企业提供了《初始能源管理评审报告》，报告内容包括：评审事项说明（评审的目的，评审的依据，评审的范围和边界，评审的时间段，评审组成员和实施评审的日期，能源初始评审的方法）；企业概况；企业能源管理现状（能源的种类和来源，生产工艺流程，用能及落后淘汰设备分析，影响主要能源使用的相关变量和人员，企业能源管理系统，未来能源使用及消耗）；适用的能源法律法规及合规性评价；能源绩效核算（绩效参数、基准期、报告期，能耗及产量产值数据，基准期能源绩效，报告期能源绩效）；评审结论及改进建议（评审结论，存在的问题，改进建议）。

摘抄部分内容如下：

---评审周期：基准期：2023 年 1 月 1 日~2023 年 6 月 30 日；报告期：2023 年 7 月 1 日~2023 年 11 月 30 日

---能源使用种类：电力：外购，用于生产、安环、辅助、办公等设备动力运转。新水：主要用于员工办公生活、食堂炊事和循环水定期补入，生产中使用循环水。

---本公司的落后产能和设备：不存在落后生产工艺及需淘汰生产设备。

---未来能源使用和消耗评估：未来能源使用及消耗情况和目前的基本相同没有变化。

---存在的问题和改进建议：现公司目前多数员工对绩效管理的认识不够深刻，后续需要加强人员培训，提高人员能源管理意识，加深对能源绩效管理的认识。

能源评审基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织已通过年度策划于 2023 年 9 月 20 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。

查内审员能力，未能提供有效的证据，在综合部 7.2 条款开具不符合。

和管理层沟通此内审有效性问题，赵总表示，企业第一年运行能源管理体系，内审员能力不足，导致内审有效性不足。后续公司将加强内审员和公司各部门管理人员的培训，提供内审能力，改善内审有效性。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 9 月 26 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适



宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

和管代沟通了解其对标准的理解，管代具备基本的能源管理意识，但对标准的具体要求不是很清晰。管代介绍后续公司将组织能源管理体系标准的培训，提高管理层和各部门管理人员对能源管理体系标准的了解和认知。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

徐总介绍，对于生产中产生的不合格品，车间会隔离并报废不合格品，查找原因进行整改。审核期间，生产现场未出现不合格品。

本次审核发生的不符合，见审核记录及不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

基础设施：公司地址位于四川省遂宁市经济技术开发区云龙路 16 号园区 14 栋，厂房为公司自有，提供有《工业房屋买卖合同》，合同中显示“出卖人是遂宁伙伴智造谷产业运营管理有限公司，买受人是四川妙帮塑业有限公司，合同签订日期是 2022 年 7 月 10 日。公司建筑面积 1762.16 m²。其中：办公房为三层的钢混结构，建筑面积约为 444.48 m²；厂房为单层的钢结构建筑，建筑面积约为 1317.68 m²，层高 12 米。厂房内分隔为印刷复合车间、切边车间、制袋车间和库房四个区域。

生产及辅助设备设施：主要有 8 色水墨高速印刷机、6 色凹版印刷机、干式复膜机、无溶剂复膜机、高速电脑分切机、工业用冷水机、熟化室、制袋机、VOCs 治理设备、UV 二维码打印机、风淋室等。

特种设备：公司无特种设备使用。企业有一台螺杆式空压机，查看其储气桶工作压力为 0.84MPa，容积为 0.6m³，不属于特种设备。企业另有一台货用升降机，载重量小于 0.5t，不属于特种设备。

能源计量仪表：水表、电表。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、设备管理人员、财务人员、生产管理及操作人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度



完成。

企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

3) 信息沟通:

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

许可范围内的塑料制品生产所涉及的能源管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，（四川妙帮塑业有限公司）的 能源管理体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

☐ 推荐认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 王琳



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。