管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称:	安徽荣冠管业科技有限公司
22371211706	女 做 不 心 旨 业 们 及 门 帐 厶 门

审核体系:	□质量管理体系	(QMS)	□50430 (EC)
	□环境管理体系	(EMS)	
	□职业健康安全管		(OHSMS)
	■能源管理体系	(ENMS))
	□食品安全管理	体系(FSMS/HACCP)
	□其他		

审核组长(签字): 周涛

审核组员(签字): 强兴

报告日期: 2023年12月29日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结,以下文件作为本报告的附件:

■管理体系审核计划(通知)书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告

■第一阶段审核报告

■不符合项报告

□其 他

- 2. 免责声明: 审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程, 考虑到抽样风险和局限性, 本报告 所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况,特别是可能还存在有不符 合项: 在做出通过认证或更新认证的决定之前, 审核建议还将接受独立审查, 最终认证结果经北京国标 联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
- 3. 若对本报告或审核人员的工作有异议,可在本报告签署之日起30日内可北京国标联合认证有限公司提 出(专线电话: 010-58246011 信箱: service@china-isc.org.cn)。
- 4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有,可在现场审核结束后提供受审核方,但正式版本需经北京国 标联合认证有限公司确认,并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论,认证结论体现为 认证证书或年度监督保持通知书。
- 5. 基于保密原因,未经上述各方允许,本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅 除外。

审核组公正性、保密性承诺

(本承诺应在首、末次会议上宣读)

为了保护受审核方和社会公众的权益,维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证 认证审核的有效性, 审核组成员特作如下承诺:

- 1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策, 遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求, 认 真执行北京国标联合认证有限公司工作程序,准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合 性和体系运行的有效性。
- 2. 尊重受审核组织的管理和权益,对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密,不向第三方泄漏。为受审 核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
- 3. 严格遵守审核员行为准则,保持良好的职业道德和职业行为,不接受受审核组织赠送的礼品和礼金,不 参加宴请,不参加营业性娱乐活动。
- 4. 在审核之目前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询, 也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、 检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核 方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
- 5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定,保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构 执业,不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
- 6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失,由承诺人承担 相应法律责任。

承诺人 审核组长:周涛 组 员: 强兴

受审核方名称:安徽荣冠管业科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	周涛	组长	审核员	2021-N1EnMS-2072033	2.3
В	强兴	组员	审核员	2023-N1EnMS-1263375	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来自
1	邬燕	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求,在第一阶段审核的基础上,通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方(**能源管理体系**)与审核准则的符合性和有效性,从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等,详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

- a) 管理体系标准:
 - GB/T23331-2020/IS050001:2018
- b) 受审核方文件化的管理体系; 本次为□结合审核□联合审核□一体化审核■单一体系审核;
- c)相关审核方案,FSMS专项技术规范:无;
- d) 相关的法律法规:中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法(2016)、高耗能老旧电信设备淘汰目录等;
- e) 适用的产品(服务)能源标准: GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T114-2014能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2023年12月27日 上午至2023年12月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年1月1日至本次审核结束日。

审核方式: ■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时,请说明原因):

排水用塑料管材的生产所涉及的能源管理活动;

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)

注册地址:安徽省六安经济技术开发区银雀路以西,瀚海新材料项目以南

办公地址:安徽省六安经济技术开发区银雀路以西,瀚海新材料项目以南

经营地址:安徽省六安经济技术开发区银雀路以西,瀚海新材料项目以南

临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间): 无

1.5.4 一阶段审核情况:

于 2023 年 12 月 26 日上午- 2023 年 12 月 26 日上午进行了第一阶段审核,审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点: 6.2能源目标、6.3能源评审、8.1运行控制;

1.5.5 本次审核计划完成情况:

- 1) 审核计划的调整: ☑未调整; □有调整,调整情况:
- 2) 审核活动完成情况: ☑完成了全部审核计划内容,未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素□未能完成全部计划内容,原因是(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况,或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项,轻微不符合项(1)项,涉及部门/条款:生产中心

GB/T23331-2020 标准 10.1 条款

采用的跟踪方式是: □现场跟踪 ☑书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2023年12月30日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2024年12月30日前。

2) 下次审核时应重点关注: 10.1 不符合及纠正措施;

3) 本次审核发现的正面信息: 本次审核发现的正面信息: 本次审核发现的正面信息: 公司管理体系能够持 续有效运行,未发生相关方投诉;一运行控制保持较好;一完成了目标考核、初始能源评审报告。能源绩 效参数和能源基准的确定和评审: 一完成了内审并针对发现的不符合进行了整改,本次审核未发现企业内 审的问题重复出现;一完成了管理体系的管理评审;针对管理评审的问题制定了控制措施;一资质保持有 效。一资源(人、财、物)充分,能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1)成熟度评价:企业各部门职责明确,管理体系能够全面有效地予以贯彻实施,各部门人员能理解和实施 本部门涉及的相关过程。管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示: 需继续加强培训、提高人员能源管理意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:无

二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间: 2019-03-20 体系实施时间: 2023 年 1 月 1 日
- 2) 法律地位证明文件有: 营业执照 91341500MA2TJAL60C
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数: 120人。 倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):两班倒:8:00-20:00;20:00-8:00;
- 4) 范围内产品/服务及流程:

HDPE 钢带增强螺旋波纹管工艺记录表: 高强度镀层钢丝-钢丝外层包覆-芯管原料-芯管挤出机-芯管专用模 具-芯管真空定径及成型牵引-钢丝缠绕-加热-中层原料复合-外层原料挤出-外层复合-冷却成型- 计米印字-牵引切割-质检-入库

钢丝网骨架复合管:钢带放卷-高频加热-粘接树脂复合 - 冷却 -烘干-牵引-收卷-复合钢带放卷-成型-弯曲-芯层管片挤出-外层管片挤出-缠绕芯管-加热-缠绕复合-冷却成型-切割修头-入库

PE 双壁波纹管工艺记录表;管材专用料-上料-加热塑化-机头挤出成型-成型机定型,扩口-冷却-定长切割-检验-成品入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☑符合 □基本符合 □不符合

- 1)公司总经理郑浩,公司设有管理层、行政中心、生产中心、运营中心、财务中心,从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定,并在内部进行沟通。企业所在地的节能管理在工信局,与工信局的沟通主要是政府来厂检查及申报相关资料。
- 2) 管理体系文件符合情况

企业2023年1月1日发布了能源管理体系手册和程序文件及相关资料:至审核时已运行6个多月以上,符合能源管理体系运行时间要求。

企业编制能源管理体系管理手册1份;与能源管理体系有关的程序18份;受控文件及作业文件若干份;编制了初始能源评审报告等文件。提供了内审、管理评审等相关文件化信息。以上信息符合要求。

3) 法律法规的识别及获取情况

企业识别了《法律、法规及其它要求的识别控制程序》,明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求,提供获取的能源管理相关法律法规和其他要求清单及合规性评价报告,符合要求。

4)组织的资源配置情况

企业的资源配置情况:企业占地面积70000m2。公司拥有先进水平的自动化生产设备和安全生产设备设施,用于生产等,具有专业人员和生产规模的队伍,能够满足企业的生产。

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

提供《目标、指标的制定控制程序》,有编审批,符合标准要求。

能源方针: 遵守法规, 清洁生产, 提高能效, 持续改进; 能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☑符合 □基本符合 □不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见; H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价) 产品实现的过程和活动的管理控制情况:

企业策划了《能源评审控制程序》文件;提供了"初始能源评审报告"。根据"GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南",在公司开展能源评审相关工作,对当前能源消耗水平和能源利用状况,制定优先改进能源绩效的项目。内容包括:评审周期及范围:评审周期为 2023 年 1-9 月;基准期:2022 年。职能部门:行政中心、生产中心、运营中心、财务中心,评审内容主要是能源管理情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告(初审)

能源评审报告:通过分析能源消耗数据,识别主要能源使用,并针对每一个主要能源使用:1)确定相关变量;2) 确定当前的能源绩效;3) 识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员; 以上其他内容满 足标准要求。

确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。

能源评审过程基本符合要求。

能源使用过程控制:主要控制工序(工艺指标控制)、主要用能设备的管理、能源计量器具(监视测量设 备)等

公司针对具体生产业务编制了《设备操作规范》、《挤出机操作规程》、《产品检验规范》,确保产品生 产过程中能源管理的正常运行。

生产中心对生产任务合理调度安排,对一些重大耗电设备应尽量使其集中生产,提高负载率,降低其单位 电耗,提高经济效益。岗位员工全面做好节水节电节能灯工作,发现运行设备异常会及时安排维修,水管 等杜绝跑冒滴漏现象。

公共区域照明系统主要为过道照明等,目前主要为节能LED灯。管理中避免长明灯现象。

空调夏季温度控制在26℃、尽量做到人走关机、节约用能;

主要能源使用的设备——主要为生产设备,现场查看主要为双壁波纹管生产线、钢带波纹缠绕管生产线、 SGB 缠绕生产线 200-800、PE1500 钢带波纹管生产线、高效钢丝网骨架管生产线、行政办公用品具,如电脑、 空调等;

消防设施有配备有干粉灭火器,每月的点检有待规范。

产品生产加工过程管理: 提供了2023年1月-11月的生产通知、生产工艺流程卡、成品检验等证据。

现场检查生产情况: 2023 年 12 月 25 日,正在生产的有: HDPE 钢带增强螺旋波纹管、钢丝网 骨架复合管、PE双壁波纹管。

2023 年 12 月 29 日早上 7:45-8:00 对公司的夜班及交接班进行了审核,审核时正在生产;

夜班生产的过程有: HDPE 钢带增强螺旋波纹管、钢丝网骨架复合管、PE 双壁波纹管;

交接班情况:

HDPE 钢带增强螺旋波纹管, 夜班交班; 谭敏、接班: 丁文秋

钢丝网骨架复合管生产过程, 夜班交班: 熊联攀, 接班: 谭羽;

PE 双壁波纹管, 夜班交班: 史传华, 接班: 夏文武。

现场巡视: 生产过程中设备均适宜,运行良好。 设备管理: 提供了设备台账, 《2023年设备检修计划》, 能够涵盖设备台账所涉及的设备,并提供了《2023 年设备检修记录》,抽查 HDPE 钢带增强螺旋波纹管等 检修计划与检修记录基本一致。

公共区域照明系统主要为照明,目前主要为节能 LED 灯。日常管理避免长明灯现象。

审核周期内,没有购置新设备。

观察现场能源的跑冒滴漏现象:未见长流水、长明灯现象。但车间现场原料、配件等堆放较为杂乱,今后 有待进一步完善。

淘汰能耗落后工艺、设备概况——不涉及

特种设备抽查: 行车 14 台,都是 2.8 吨的,不需要检定、叉车 7 台,提供有检定报告,

能源计量的管理:用于贸易结算的电表1块(内部无电表),用于贸易结算的水表1块(内部无水表); 全部由业主负责管理(检定/校准)。公司策划了能源数据收集计划:每月对电、水进行数据统计,每月对 数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。以上计量设施由供方负责安装并管理(检定)。

能源占比情况:

电耗占比 99%; 是主要能源,企业可通过加强用电设备管理减少能耗; 新鲜水占比很低。但企业的节水节 电管理还需要继续做工作。

影响主要能源使用的相关变量分析:

影响电力消耗的相关变量分析:影响电耗的因素主要为设备运行效率。而影响设备效率的相关变量通常有 运行负荷、压力、设备状态及操作人员的技能经验等。

重要审核点的监测和绩效:

2022 年完成情况: 单位产品能耗 260.6kgce/千米、单位产值能耗 89.48gce/万元;

2023 年 1-9 月份完成情况: 单位产品能耗为 262.1kgce/千米、单位产值能耗 90.43kgce/万元;

没有完成目标,已经开具不符合项;

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☑符合 □基本符合 □不符合

2023年9月7-8日进行了能源管理体系内部审核,对公司管理层及各部门进行了审核,内审发现1项不符 合,已进行纠正并制定纠正措施。符合要求

公司 2023 年 10 月 30 日组织管理评审。采用会议形式,总经理:郑浩主持会议。管理层及部门负责人均参 加。提供:管理评审计划、管理评审报告、签到表,编审批齐全。

3.4 持续改进

☑符合 □基本符合 □不符合

1) 不合格品/不符合控制

当发现不符合项时填写不符合报告单,内容包括:不符合事实描述及原因分析、拟采取纠正预防措施、完成 情况、验证情况等内容。

经沟通了解,该公司自体系运行以来未出现能源不符合情况。未发生重大的能源事件和风险等不符合情况。 对于偶尔发生轻微的、一般的不符合,由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现能源管理的潜 在的严重不符合情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合,形成内部审核不合格报告,有原因分析,措施,实施及有效性验证等。

管理评审中的改进,制定有措施单。日常中发现的不符合,公司通过实施纠正措施,要求相关部门举一反 三也检查自己的工作,消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看,公司纠正及改进机制已形成,能够 形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

本次审核不符合预计 2023 年 12 月 30 日整改完成。

3) 投诉的接受和处理情况:无

3.5 体系支持

☑符合 □基本符合 □不符合

基础设施: 生产车间3个、库房1个, 水电等齐全。

主要设备有:双壁波纹管生产线、钢带波纹缠绕管生产线,钢带波纹管生产线、SGB 缠绕生产线 200-800、M800-12B 扩口接头注塑机、PE1500 钢带波纹管生产线、M1200A-24B 扩口接头注塑机、高效钢丝网骨架管生产线:

特种设备: 行车 14 台, 经现场检查, 该企业的 14 台行车都是 2.8 吨, 不需要进行检定; 叉车有 7 台其中 6 台油叉, 1 台电叉, 提供有检定报告。

主要消耗能源种类为电、水、柴油、能源计量器具、有电表、水表。

公司的组织机构:管理层、行政中心、生产中心、运营中心、财务中心。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施,以上基础设施能够满足产品生产的能力。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识:企业规定了工作人员岗位任职要求,另有人员能力评价表,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求,对各岗位人员进行了能力评定,评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认,该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

排水用塑料管材的生产所涉及的能源管理活动;

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (安徽荣冠管业科技有限公司)的

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

□质量□	环境□职业健康安全☑能源管理	里体系□食;	品安全管理体系	《□危害分析与	i关键控制点体系:
	审核准则的要求	☑符合	□基本符合	□不符合	
	适用要求	☑满足	□基本满足	□不满足	
	实现预期结果的能力	☑满足	□基本满足	□不满足	
	内部审核和管理评审过程	☑有效	□基本有效	□无效	
	审核目的	☑达到	□基本达到	□未达到	

通过审查评价,评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求,具备实现预期结果的能力,管理体系运行正常有效,本次审核达到预期评价目的,认证范围适宜,本次现场审核结论为:

☑有效

□ 推荐认证注册

体系运行

- ☑在商定的时间内完成对不符合项的整改,并经审核组验证有效后,推荐认证注册。
- □ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司 审核组:周涛、强兴

□基本有效 □无效

被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

- 1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn
- 2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。
- 3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价 上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督 审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。
 - 4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。
- 5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。
- 6、所颁发的带有 CNAS (中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。
- 7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话: 010-58246011; 也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。