



编号: 0244-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	肇东市华州石油机械设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 姜悦	
不符合事实描述: 查质检部编号: 2001024 型号 DT-9230T 数字万用表未录入测量设备台账管理。不满足标准 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款 测量设备的管理要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 6.3.1 条款 测量设备</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>李弘博</u> 陪同人员(签名) <u>姜悦</u> 企业部门代表(签名) <u>姜悦</u> 日期: 2021.11.8			
纠正措施: 1. 根据 6.3.1 测量侧设备要求, 纳入或撤出测量管理体系的测量设备应有处理程序。程序文件应当贯彻落实并能及时更新。达到用于监视和记录影响量的测设备应在测量管理体系内。 2. 对现场使用的测量设备进行全部核验, 杜绝类似问题再发生。 企业部门代表签名: <u>姜悦</u> 审核员签名: <u>李弘博</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>李弘博</u> 日期: 2021.11.8			

可另附页