



编号: 1164-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏鑫泉环保材料有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 张晓娟	
不符合事实描述: 检查质检部的《测量过程及控制一览表》, 未将生产过程中水平支承圈与竖筋垂直偏差的测量过程识别出来, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 7.2.2 条款 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 _√_: 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>张晓娟</u> 企业部门代表(签名) <u>殷海林</u> 日期: 2021. 11. 17			
纠正措施: 将以上测量过程列入《测量过程及控制一览表》 进行管理, 举一反三检查有无类似情况, 并纠正。 企业部门代表签名: <u>殷海林</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2021. 11. 17			

可另附页

