



编号: 1130-2021

不符合项报告

企业名称:	百安消防科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 吴志超	
不符合事实描述: 检查质检部实验室, 内有微机控制电子万能试验机, 其规格型号为 WDW-1000、本厂编号为 Q-14; 另外实验室内还配备荧光光谱仪, 其规格型号为 EDX-1000、本厂编号为 Q-62。未按照 GB/T 228.1-2010 和 GB/T 223.79-2007 的标准要求配备温湿度仪, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.2 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>徐艳聪</u> 陪同人员(签名) <u>范祥瑞</u> 企业部门代表(签名) <u>吴志超</u> 日期:			
纠正措施: 立即按照公司相关规定采购温湿度仪, 并送检溯源, 举一反三检查公司在用的所有测量设备, 有无类似情况, 一并采取纠正措施。 企业部门代表签名: <u>吴志超</u> 审核员签名: <u>徐艳聪</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施落实、验证有效。 审核组代表签名: <u>王学花</u> 日期: <u>2021.11.12</u>			

可另附页





编号: 1130-2021

不符合项报告

企业名称:	百安消防科技有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	质检部	陪同人员:	吴志超
不符合事实描述: 检查《外部供方评价记录》, 未能提供对测量设备检定/校准服务单位的资质评价记录; 检定/校准单位分别为: 厦门精量校准检测技术有限公司、福建恒新源计量检测有限公司、中池检测有限公司。不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.4 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u> <u> </u>; 审核员(签名) <u>王培松</u> 陪同人员(签名) <u>郭祥盛</u> 企业部门代表(签名) <u>李林</u> 日期: <u> </u>			
纠正措施: <u>立即组织相关人员对以上三家机构资质进行评价, 并保存好记录。并按照体系文件要求, 每年对外部供方资质进行评价, 保存好相应的记录。</u> 企业部门代表签名: <u>李林</u> 审核员签名: <u>王培松</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>王培松</u> 日期: <u>2021.11.12</u>			

可另附页

