项目编号: <u>1180-2021</u>

审核员现场审核记录

企业名称:上海烟草集团北京卷烟厂有限公司

审核员: 34.5条

审核日期: 2021年11月23日~25日

1 🗸	1 +7; -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 1 			日不知)
序 号	审核内容 及抽样要求	对应的 标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入 不符合项
			企业一体化手册中规定了公司的计量方针、4项质量目标,设备管理部已		
	所查部门有无	5.3质量	将质量目标分解到体系范围内的 10 个		
	分解的质量目		部门,质量目标与质量方针一致。公司		
	标?目标是否		按《工作目标管理规定》进行年度考核	制丝车间	
3	可以测量?目	目标	制丝车间的部门未完成检校的到期测量	生产管理部	不列入
	标未分解可不	口彻	设备数量≤0个等5项分目标,动力中	动力中心	
	查		心的企业二级能源计量器具配备率 100%		
			等7项分目标,生产管理部4项分目标。		
			查部门计量工作目标完成情况统计表,		
			2021年1至10月均已达成。		
			制丝车间"2021年部门计量培训需求"		
		有 1 项, 尹璐、赵梦达参加内审员培训,			
		6.1.2 能力和培训	已取得证书显示考核评价记录		
			制丝车间:王鑫持有国家烟草专卖局职		
	部门测量人员		业技能检定指导中心 2011. 颁发的膨胀		
	资质及人员培		烟丝工证书,编号 117200300500020,	制丝车间	
4	训考核评价情		2017.11.20 复核合格。 电工赵红妍持	生产管理部	不列入
	况?如果按部		有北京市应急管理局颁发的低压电工证	动力中心	
	门管理可查。		书,编:T130684198805150387.		
			生产管理部"2021年部门计量培训需求"		
			有 2 项,计量知识培训已完成提供有培		
			训的记录和评价资料		
			检验有		
	Jan 1 → 1 . M □ →		公司文件上传到管理系统中。	1.177.7.5	
	部门文件是否	6. 2. 1 程 序	查: 生产管理部的过程质量检验规程	制丝车间	
5	现行有效并受		制烟丝 2021 QJ/JY.JF12.1-2021	生产管理部	不列入
	控?抽查1-2		卷烟和滤棒物理性能的测定_第8部分:	动力中心	

	份管理和技术 文件信息量、 计量单位、受 控情况。		含水率 GBT_22838.8-2009 制丝车间:烟丝掺配比例测量过程核查 方法 NB/JY·ZS6-2021 动力中心:能源使用过程管理规定 QG/JY.HG22-2020 企业管理部工作目标管理规定 QG/JY •ZH2-2021。 均受控,计量单位使用正确。 企管部每年统一制定年度制度制修订计		
			划,有责任部门和完成时间要求。		
6	企业是否编制 了《测量记录 管理程序》? 核对 1-2 个记录信息量: 表信息量: 在第号?依据?设备信息?保存期限?等	6.2.3 记录	抽查:部门关键测量过程记录:记录1:制丝车间2021年11月8日编号为JY. Z256-JL1的制丝车间烟丝掺配比例测量过程核查记录,依据:《制丝车间烟丝掺配比例测量过程核查方法》、设备信息齐全、保存期限3年,信息量满足要求。记录。2:生产管理部2021年11月24的烟支单支长度检查记录。动力中心的能源报表记录在管系统中),企业管理部的内部审核记录等记录保存期限3年,信息量满足要求。	制丝车间 生产管理部 动力中心	不列入
7	有台括标测源测处准是认使是求修备包和标准量方量于状否有态环满是了设有态有态环满是否设备包和溯否校 量识条要需要的 量识条要需要的 "一样"。	6. 2. 4 标 识 6. 3. 1 测 量 6. 3. 2 环 境 7. 3. 2 溯源性	查《测量设备台账》已对测量设备进行 ABC 分类管理,包括监视设备、标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理,先进高效。 系统显示制丝车间有 807 件测量设备。 生产管理部有 115 件测量设备,动力中心有 357 件能源计量器具。 查制丝车间:编号为 QT-0149DE 复合体检测仪,北京市计量科学检测研究院于2021.6.11 检定厂编号为 YL-1498 的压力表,2021 年 7 月 6 日校准,编号为RG-1631 的温湿度计,生产管理部编号为 ZL-0083 电子天平、编号为 WJ-0202,卷烟/滤棒智能长度仪,WJ0029 卷烟综合测试力台现场标识、台账信息和证书	制丝车间 生产管理部 动力中心	不列入

	查 1~2 测量设		一致。环境条件满足要求。		
	备的有关信		 详见《测量设备溯源抽查表》		
	息,核对是否				
	和检定证书台				
	账信息一致。				
	测量设备使用				
	环境条件是否				
	满足要求?				
			企业建立了《测量软件管理程序》。制丝		
			车间提供的软件档案显示有主线 707 电		
	人川日本本子		子皮带秤程序(ZL-1019 电子皮带秤)		
	企业是否建立	0 0 0 th	等 29 个测量软件,生产管理部有烟支、	制丝车间	
8	软件管理程序	6.2.2 软	滤嘴长度程序等 4 个测量软件,提供了	生产管理部	不列入
	文件? 软件识	件	软件验收记录等软件验证和确认记录。		
	別和确认?		企业以对测量校准合格进行软件的确		
			认。生产管理部提供有 SGL-D 卷烟/滤棒		
			智能长度仪测量设备验收单		
	部门测量要求		查: 329 秤烟丝掺配比例精度测量过程		
	是否都经识		的测量要求根据产品标准识别,计量要		
	别? 关键测量		求导出及验证方法正确,测量设备满足		
	过程是否导出		测量过程预期使用要求。		
	计量要求? 测		制丝车间编号为 YL-1498 的压力表、		
	量设备验证方	7.1. 计量	QT-0148 的复合体检测仪,生产管理部		
	法是否正确?		ZL-0083 电子天平、WJ-0202, 卷烟/滤棒	制丝车间	
9	部门对验证不	确认	智能长度仪均已检定,动力中心编号为	生产管理部	不列入
	合格测量设备		DC-0251 电度表等 58 件能源测量设备的	动力中心	
	如何处理?抽		均经检定,提供有在管理系统上的"测		
	查 2-3 个关键		量设备计量确认历史记录卡"。		
	过程测量要求		均已在系统中进行确认。		
	识别情况、验				
	证方法是否正				
	确。				

10	的?测量过程识别?分类?如何保证关键测量过程受控?	7.2 测程 8.2.4 理	设备管理部组织各部门对测量过程进行识别,采用在管理系统中行汇总,信息量全。制丝车间测量过程台账显示共有807份测量过程,其中重要过程7个,一般测量过程800个,生产管理部有115个测量过程,其中1个重要过程;测量人员按制度规定对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行监视,确保过程受控。提供有测量过程监视记录、核查记录表、测量设备巡检记录、现场环境检查记录。管理系统中查到生产管理部程是2021年10月27日、制丝车间尹璐11月22日的测量设备巡检记录。企管部每年统一制定年度制度制修订计划,有责任部门和完成时间要求。每月对完成情况进行统计跟踪。提供企业标准制修订任务完成情况统计表显示:今年已完成200多个管理制度新增、修订	制丝车间 生产管理部 动力中心 企业管理部	不列入
	测量不确定度		工作。 企业制定了《测量不确定度评定管理程		
11	是否形成文 件?高度控制 测量过程和校 准测量设备是 否评定测量不 确定度?	7.3.1 测量不确定度	序》QG/JY·JG53-2020 抽查制丝车间的 329 秤烟丝掺配比例精 度测量过程生产管理部的烘箱法含水率 检测(制丝)等关键测量过程的《测量 不确定度评定报告》,不确定度评定方法 正确,关键过程均已制定测量过程控制 规范	制丝车间 生产管理部 动力中心	不列入

12	就顾客的计量 要求是否已满 足来监视有关 顾客满意的信 息。	8. 2. 2 顾客满意	企业管理部提供的 2020 年度上海烟草公司外部顾客满意度测评质量分报告显示北京卷烟厂的中南海牌香烟得分90.72分。 设备能源部通过计量例会、日常信息反馈等形式收集各部门对计量工作的改进建议。对提出的意见在计量例会上落实责任部门和改进措施。	设备管理部	不列入
			2021 年初未收到因测量设备、测量过程 原因引起顾客投诉。		
13	查内部审核资料	8.2.3 内部审核	2020年6月—2020年12月,对测量管理体系等5个体系采取了多体系一体化审核,形式为滚动式审核,范围为体系范围内的部门、产品全过程。企业管理部形成了内部审核报告。所有不符合项均已进行整改并经验证关闭。提供了2021年质量、测量、环境、安全、能源管理体系内部审核计划,采取滚动式审核,目前审核正在进行中。	企业管理部	不列入
14	审核部门是否 出现不合格测 量过程和不合 格测量设备? 发现不合格如 何处置?	8.3 不合 格控制	企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程,对发现的不合格要进行有效性确认,经确认的不合格,加以标识,进行隔离,并做好记录。对不合格评审后处置。查到制丝车间 S1 热水罐压力测量用编号为 C-1786 的压力表,因指针弯曲报废的不合格测量设备报告单,报废日期2021.7.16,审核、验证手续齐全,处置合理。	制丝车间 生产管理部 动力中心	不列入
15	部门发现不合 格如何采取纠 正和纠正措 施?	8.4改进	公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。制丝车间山海烟草集团对该公司审核时与2021年1月16日提出的编号2020集	制丝车间 生产管理部	不列入

		1			ı
			团审核-02 不符合项整改记录,系统中的纠正预防措施流程显示原因分析、纠正措施实施效果等资料齐全,2021年3月31日完成整改。 生产管理部制丝车间山海烟草集团对该		
			公司审核时与 2021 年 1 月 16 日提出的编号 2020 集团审核-02 不符合项内部校准记录中误差填写不正确,系统中的纠		
			正预防措施流程显示原因分析、纠正措施实施效果等资料齐全,2021年3月31日完成整理		
16	是否编制能源 计量器 是否 化	GB17167	日完成整改。 该公司属于北京市重点能耗,消耗的能源包括水和电、天燃气,2020年用水 176005 立方米,用电 22210939kWh,天然气 2889075 立方米,蒸汽 36401吨,2020 年度消耗 0.66 万吨标煤,2021年1至10月份用水 127522 立方米,用电 18241942kWh,天然气 2653824 立方米,蒸汽 33211吨,消耗 0.54 万吨标煤,建有能源网络图,按月对能源消耗情况进行统计和分析。 公司已经按照 GB17167-2006 要求对进出用能单位、进出主要次级用能单位及主要用能设备配备了能源计量器具,设备动力部的能源计量器具合账显示共有 357 件能源计量器具。进出用能单位应配备 24 件,实际配 24 件,进出次级用能单位应配备 286 台件,实际配备 286 件。重点耗能设备应配备 47 件,实际配备 47 件,配备率满能源计量器具准确度等级符合要求,能源计量配备率100%。符合 GB17167-2006 要求。 抽查 65 件能源计量器具均经过检定/校准,经确认合格。	动力中心	不列入

	计量单位使用		法定计量单位使用情况	制丝车间	
	情况?强制检	 计量法制	企业的文件、记录中的计量单位使用正	生产管理部	
17	定?定量包装?计量器具	要求	确;按要求对强检范围内的计量器具送 检,强制检定符合要求。	动力中心企业管理部	不列入
	生产许可等			正业自注印	