



编号: 0227-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	东营钧辰石油设备有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 安全环质部		陪同人员: 李娟	
不符合事实描述: 查安全环质部提供的型号规格 LK2672C 的“耐压测试仪”的校准证书, 校准日期为 2021 年 11 月 15 日, 查该测量设备已不使用并已粘贴“封存”标识, 查测量设备台账中该设备“管理状态”一栏标注为“在用”, 未及时更新管理状态。 不符合认证审核准则条款号: 6.3.1 测量设备 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 _____√_____; 审核员(签名) _____ 陪同人员(签名) _____ 企业部门代表(签名) _____ 日期: 2021 年 12 月 15 日			
纠正措施: 立即将测量设备台账中的耐压测试仪的管理状态信息按实际情况进行更新为“封存”, 并举一反三, 进行整改。 企业部门代表签名: _____ 审核员签名: _____			
纠正措施完成情况: 整改措施已按要求整改。 审核组代表签名: _____ 日期: 2021.12.15			

可另附页