



编号: 1267-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏苏龙环保科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术开发部		陪同人员: 孙元洲	
不符合事实描述: 检查技术开发部(检测室)的出厂编号 141341, 型号 YP3102 的 Ⅱ 级的电子天平, 未送检溯源不符合的要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 7.3.2 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>崔冬冬</u> 陪同人员(签名) <u>孙元洲</u> 企业部门代表(签名) <u>孙元洲</u> 日期: 2021.12.19			
纠正措施: 出厂编号为 141341, 型号 YP3102 的 Ⅱ 级电子天平立即送检溯源, 检查现场在用的测量设备有无类似情况, 一并纠正。 企业部门代表签名: <u>孙元洲</u> 审核员签名: <u>崔冬冬</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实. 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2021.12.19			

可另附页