



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：深圳市紫光照明技术股份有限公司

编 号：0268-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0268-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	深圳市紫光照明技术股份有限公司	企业联系人	刘旋
认证证书编号	ISC-2020-0880	证书有效期	2025-12-17 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2021年12月23日 上午-24日 下午
监督审核员姓名及确认号	庞啟雄/组长 2019-M1MMS-1255086 邝柏臣/组员 2021-M1MMS-2222839	监督审核涉及的区域或部门	综合办公室、宝安分公司、技术研发部、人力资源部、智能照明开发部、市场支持部及管理層

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2020 年 12 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2021 年 10 月 8 日组织了公司测量管理体系内部审核, 内审组对公司 6 个部门进行了全要素的审核, 没有开出不符合项。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 10 月 18 日开展了测量管理体系管理评审, 会议由公司总经理主持, 由管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告, 对公司测量管理体系目前存在的问题落实了整改部门, 综合办公室负责组织各部门兼职计量员及新员工有关测量管理体系的培训; 各部门注意测量设备的现场管理, 严格执行 6S 管理制度; 宝安分公司品质部需要加强设备管理, 及时把新设备纳入台账管理。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制:

a) 计量要求的导出和验证: 查接地电阻测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定: 查接地电阻测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认: 查接地电阻测量过程, 实际不确定度小于等于允许不确定度, 过程有效, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查接地电阻测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。
- e) 测量过程的监视: 接地电阻测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源: 公司测量设备外送深圳新广行检测技术有限公司、深圳广测检测技术有限公司、深圳中航技术检测所有限公司、倍科计量技术服务(东莞)有限公司检定/校准。抽查数显卡尺等 7 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

公司消耗的能源包括水、电, 2020 年耗能 0.0032 万吨标准煤。公司不是重点耗能单位, 已经配备对应能源计量器具, 并安排专人负责能源消耗数据的统计。供应单位每月抄表计算。能源计量器具配备率 100%, 准确度等级符合 GB17167-2006 的要求。

5. 对审核时提出的不符合项的纠正措施情况:

查 2020 年外审开出了一项不符合项: 宝安分公司 5 楼检测室使用的《快速光色电分析系统》(版本号: 1.3.6.29) 计量软件, 但未按文件要求提供计量软件测试和确认记录。

企业对不符合组织了纠正, 1. 已将宝安分公司检测室使用的《快速光色电分析系统》登记进入测量软件清单, 并对该软件进行软件确认; 2. 检查公司其他在用的软件是否已进行确认, 避免相同问题重复发生。纠正措施有效, 不符合项已关闭。

本次监督审核共开出了一项不符合项, 不符合报告编号 20211224: 宝安分公司实验室编号为 XM00782, 型号为 XM-MMC001 的模拟运输振动试验机, 已停用, 但未能提供该测量设备的处置记录。不符合审核准则条款号: GB/T 19022-2003 8.3.3 不合格测量设备。

企业对不符合组织了纠正, 1. 按要求将编号为 XM00782 的模拟运输振动试验机申报停用; 2. 检查公司其他停用设备的停用程序是否符合文件要求, 避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 4 项质量目标, 并对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 按要求统计, 质量目标管理满足要求。



8. 对企业组织任何变更的审核

8.1 企业组织机构未发生变化。

8.2 公司营业执照地址及生产经营地址已于 2021 年 8 月 9 日获准变更：

8.2.1 公司营业执照地址变更：

原注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区大仟工业厂区 1 号厂房 12 层 05；

现注册地址：深圳市宝安区西乡街道固兴社区固戍一路 533 号伟成智能产业园 B 栋 401。

8.2.2 生产经营地址变更：

原生产经营地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筋竹角新村骏丰工业园 D 栋 1-5 楼；

现生产经营地址：深圳市宝安区西乡街道固兴社区固戍一路 533 号伟成智能产业园 C 栋 201。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

主要用于企业的形象宣传及公司参加投标时使用，导入了测量管理体系并取得证书通常可以增加 2~5 分，对投标的成功率有比较大的影响。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 12 月 23 日-24 日，对深圳市紫光照明技术股份有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为深圳市紫光照明技术股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：

日期：2021 年 12 月 28 日

审核组成员(签字)：

日期：2021 年 12 月 28 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：