



编号: 1349-2021-A

不符合项报告

企业名称:	安徽泓沃合金科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 陈开利	
<p>不符合事实描述:</p> <p>查质量部编号为 EX-2112283 的游标卡尺的检定证书, 检定服务方为“滁州市技术监督检测中心”, 未提供出对该服务方的供方评价见证资料。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: 6.4 外部供方</p> <p>不符合程度: 主要不符合 <input type="checkbox"/>; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/>;</p> <p>审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>陈开利</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>王红梅</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 12 月 25 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1. 立即对 EX-2112283 证书编号的游标卡尺的检定服务方“滁州市技术监督检测中心”进行供方评价</p> <p>2. 全面检查, 若还有类似问题, 并整改。</p> <p>企业部门代表签名: <u>王红梅</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;"><u>纠正措施可行</u></p> <p>审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: <u>2021年12月25日</u></p>			

可另附页