



编号: 0244-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	江西铜业股份有限公司 (贵溪冶炼厂)	不符合报告编号:	02
受审核部门:	动力车间	陪同人员:	陈明
不符合事实描述: 查动力车间测量设备台账编号 510720000295 的电度表, 台账信息显示检定周期为 24 个月, 只能提供 2018.1.4 的检定记录。 不符合认证审核准则条款号: GB/T-19022-2003 中 7.3.2 的要求 不符合程度: 主要不符合 ☐; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) 吴承强 陪同人员(签名) 陈明 企业部门代表(签名) 陈明 日期: 2022.1.26			
纠正措施: 立即组织举一反三自查, 对发现的类似现象一并送检 已于 2022 年 1 月 24 日完成检验, 并更新了测量设备台账。 企业部门代表签名: 陈明 审核员签名: 吴承强			
纠正措施完成情况: 已完成 审核组代表签名: 吴承强 日期: 2022.2.20			

可另附页