



编号: 0007-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	盘锦辽油晨宇集团有限公司钻采设备分公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质管部		陪同人员:	
不符合事实描述: 质管部 未能对校准服务方:“辽宁省计量科学研究院”提供持续评审的记录。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方。</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>____; 审核员(签名) <u></u> 陪同人员(签名) <u></u> 企业部门代表(签名) <u></u> 日期:2022.01.06			
纠正措施: 组织专业技术人员对服务方“辽宁省计量科学研究院”,的服务质量等进行评审,并保存评审记录。以确保持续符合标准要求。 企业部门代表签名: <u></u> 审核员签名: <u></u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u></u> 日期:2022.01.06			

可另附页