



编号: 1304-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏金彭集团有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 涂装车间		陪同人员: 董小一	
不符合事实描述: 查: 涂装车间烤箱烘干工序炉温跟踪仪, 出厂编号: YF00066, 规格型号: HJ-TDU04 未检定 / 校准。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022(ISO10012-2003)标准 7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>尹新侠</u> 陪同人员(签名) <u>董小一</u> 企业部门代表(签名) <u>王鹏</u> 日期: 2022 年 1 月 14 日			
纠正措施: 立即将涂装车间烤箱烘干工序炉温跟踪仪送检, 送检证书取回后并进行计量确认, 举一反三, 查找车间有无其它类似项, 一并整改。 企业部门代表签名: <u>王鹏</u> 审核员签名: <u>尹新侠</u>			
纠正措施完成情况: <u>王鹏负责的纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>尹新侠</u> 日期: <u>2022.1.14</u>			

可另附页