



编号: 0007-2022

不符合项报告

企业名称:	福建德傲表计有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部 (车间)		陪同人员: 梁梅菊	
不符合事实描述: 查: 抽查生产部 (车间), 根据 JJG 162-2019 《冷水水表检定规程》规定, 检定水表的环境温度为 (10~30) °C, 生产部 (车间) 未按规定配备温湿度计, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 6.3.2 条款的要求。</u> 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员 (签名) <u>王峰</u> 陪同人员 (签名) <u>梁梅菊</u> 企业部门代表 (签名) <u>苏江胜</u> 日期: 2022 年 01 月 13 日			
纠正措施: <u>立即按照检定规格相关规定配备温湿度计并送检, 检查现场在用设备无类似情况, 若有, 一并纠正。</u> 企业部门代表签名: <u>苏江胜</u> 审核员签名: <u>王峰</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴惠平</u> 日期: 2022 年 01 月 13 日			

可另附页



扫描全能王 创建